

# SCHEDA

NUMERO	<b>501</b>	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	<b>C5</b>	N° DI PARTICELLA EDILIZIA <b>683</b>
COMUNE AMMINISTRATIVO	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	DATA RILIEVO <b>giugno 1996</b>
COMUNE CATASTALE	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	RILEVATORE <b>M. TOMAZZONI</b>
INDIRIZZO/LOCALITA'	<b>V. S. Pietro, 12</b>	



1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		8
			6
			4
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		8
			6
			4
			0
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
<b>TOTALE</b>			12
5	<b>Degrado</b>		
		nullo	
		medio	
		elevato	
6	<b>Grado di utilizzo</b>		
		utilizzato	
		sottoutilizzato	
		in stato di abbandono	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		
		alta qualità	
		media qualità	
		bassa qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		F sostituzione edilizia
10	<b>Note</b>		
	<b>PROGETTO</b>		
11			
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 – Manutenzione straordinaria

# SCHEDA

NUMERO	<b>502</b>	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	<b>C5</b>	N° DI PARTICELLA EDILIZIA <b>683</b>
COMUNE AMMINISTRATIVO	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	DATA RILIEVO <b>giugno 1996</b>
COMUNE CATASTALE	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	RILEVATORE <b>M. TOMAZZONI</b>
INDIRIZZO/LOCALITA'	<b>V. S. Pietro, 10</b>	



1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		8
			6
			4
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		8
			6
			4
			0
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
<b>TOTALE</b>			11
5	<b>Degrado</b>		
		nullo	
		medio	
		elevato	
6	<b>Grado di utilizzo</b>		
		utilizzato	
		sottoutilizzato	
		in stato di abbandono	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		
		alta qualità	
		media qualità	
		bassa qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia
10	<b>Note</b>		
	<b>PROGETTO</b>		
11			
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 – Manutenzione straordinaria

# SCHEDA

NUMERO	503	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 124/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. S. Pietro, 6	



1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		8
			6
			4
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		8
			6
			4
			0
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
		<b>TOTALE</b>	2 1 0
5	<b>Degrado</b>		
		nullo	
		medio	
		elevato	
6	<b>Grado di utilizzo</b>		
		utilizzato	
		sottoutilizzato	
		in stato di abbandono	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		
		alta qualità	
		media qualità	
		bassa qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia
10	<b>Note</b>		
	<b>PROGETTO</b>		
11			
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 – Manutenzione straordinaria

# SCHEMA

NUMERO	504	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	1313
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. S. Pietro, 6		



# ANALISI

1	Tipologia funzionale	edificio prevalentemente residenziale	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	baite	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H
		edificio produttivo		malghe	
		edificio speciale		rustico	
		stalle			
2	Epoca di costruzione			anteriore al 1860	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4
				tra il 1860 e il 1939	
				posteriore al 1939	
3	Tipologia architettonica storica			alta definizione	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 0
				media definizione	
				bassa definizione	
				nessuna definizione	
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali			volumetrici originali	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
				costruttivo	
				complementari	
				decorativi	
				TOTALE	
					4
5	Degrado			nullo	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
				medio	
				elevato	
6	Grado di utilizzo			utilizzato	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
				sottoutilizzato	
				in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza			alta qualità	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
				media qualità	
				bassa qualità	
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente			R4 – Demolizione con ricostruzione	
10	Note				
	PROGETTO				
11	Categoria di intervento prevista	R3 – Ristrutturazione edilizia			
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo			
		oggetto di vincolo			
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza			M2 – Manutenzione straordinaria	

# SCHEDA

NUMERO	<b>505</b>	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	<b>C5</b>	N° DI PARTICELLA EDILIZIA <b>124/1</b>
COMUNE AMMINISTRATIVO	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	DATA RILIEVO <b>giugno 1996</b>
COMUNE CATASTALE	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	RILEVATORE <b>M. TOMAZZONI</b>
INDIRIZZO/LOCALITA'	<b>V. S. Pietro, 4</b>	



1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			13		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>	L'edificio è in testa ad una schiera ristrutturata per porzioni. Conserva elementi sporadici di interesse.				
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 – Manutenzione straordinaria		

# SCHEDA

NUMERO	<b>505</b>	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	<b>C5</b>	N° DI PARTICELLA EDILIZIA <b>124/1</b>
COMUNE AMMINISTRATIVO	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	DATA RILIEVO <b>giugno 1996</b>
COMUNE CATASTALE	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	RILEVATORE <b>M. TOMAZZONI</b>
INDIRIZZO/LOCALITA'	<b>V. S. Pietro, 4</b>	



1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		8
			6
			4
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		8
			6
			4
			0
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
<b>TOTALE</b>			13
5	<b>Degrado</b>		
		nullo	
		medio	
		elevato	
6	<b>Grado di utilizzo</b>		
		utilizzato	
		sottoutilizzato	
		in stato di abbandono	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		
		alta qualità	
		media qualità	
		bassa qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia
10	<b>Note</b>	L'edificio è in testa ad una schiera ristrutturata per porzioni. Conserva elementi sporadici di interesse.	
	<b>PROGETTO</b>		
11			
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 – Manutenzione straordinaria

# SCHEDA

NUMERO	<b>505</b>	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	<b>C5</b>	N° DI PARTICELLA EDILIZIA <b>124/1</b>
COMUNE AMMINISTRATIVO	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	DATA RILIEVO <b>giugno 1996</b>
COMUNE CATASTALE	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	RILEVATORE <b>M. TOMAZZONI</b>
INDIRIZZO/LOCALITA'	<b>V. S. Pietro, 4</b>	



1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			13		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>	L'edificio è in testa ad una schiera ristrutturata per porzioni. Conserva elementi sporadici di interesse.				
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 – Manutenzione straordinaria		

# SCHEDA

NUMERO	<b>505</b>	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	<b>C5</b>	N° DI PARTICELLA EDILIZIA <b>124/1</b>
COMUNE AMMINISTRATIVO	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	DATA RILIEVO <b>giugno 1996</b>
COMUNE CATASTALE	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	RILEVATORE <b>M. TOMAZZONI</b>
INDIRIZZO/LOCALITA'	<b>V. S. Pietro, 4</b>	



1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			13		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>	L'edificio è in testa ad una schiera ristrutturata per porzioni. Conserva elementi sporadici di interesse.				
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 – Manutenzione straordinaria		

# SCHEDA

NUMERO	<b>505</b>	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	<b>C5</b>	N° DI PARTICELLA EDILIZIA <b>124/1</b>
COMUNE AMMINISTRATIVO	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	DATA RILIEVO <b>giugno 1996</b>
COMUNE CATASTALE	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	RILEVATORE <b>M. TOMAZZONI</b>
INDIRIZZO/LOCALITA'	<b>V. S. Pietro, 4</b>	



1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
			<b>TOTALE</b>	13		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>	L'edificio è in testa ad una schiera ristrutturata per porzioni. Conserva elementi sporadici di interesse.				
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 – Manutenzione straordinaria		

# SCHEDA

NUMERO	<b>505</b>	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	<b>C5</b>	N° DI PARTICELLA EDILIZIA <b>124/1</b>
COMUNE AMMINISTRATIVO	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	DATA RILIEVO <b>giugno 1996</b>
COMUNE CATASTALE	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	RILEVATORE <b>M. TOMAZZONI</b>
INDIRIZZO/LOCALITA'	<b>V. S. Pietro, 4</b>	



1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			13		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>	L'edificio è in testa ad una schiera ristrutturata per porzioni. Conserva elementi sporadici di interesse.				
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 – Manutenzione straordinaria		

# SCHEDA

NUMERO	<b>505</b>	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	<b>C5</b>	N° DI PARTICELLA EDILIZIA <b>124/1</b>
COMUNE AMMINISTRATIVO	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	DATA RILIEVO <b>giugno 1996</b>
COMUNE CATASTALE	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	RILEVATORE <b>M. TOMAZZONI</b>
INDIRIZZO/LOCALITA'	<b>V. S. Pietro, 4</b>	



1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			13		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>	L'edificio è in testa ad una schiera ristrutturata per porzioni. Conserva elementi sporadici di interesse.				
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 – Manutenzione straordinaria		

# SCHEDA

NUMERO	<b>505</b>	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	<b>C5</b>	N° DI PARTICELLA EDILIZIA <b>124/1</b>
COMUNE AMMINISTRATIVO	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	DATA RILIEVO <b>giugno 1996</b>
COMUNE CATASTALE	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	RILEVATORE <b>M. TOMAZZONI</b>
INDIRIZZO/LOCALITA'	<b>V. S. Pietro, 4</b>	



1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			13		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>	L'edificio è in testa ad una schiera ristrutturata per porzioni. Conserva elementi sporadici di interesse.				
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 – Manutenzione straordinaria		

# SCHEDA

NUMERO	<b>505</b>	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	<b>C5</b>	N° DI PARTICELLA EDILIZIA <b>124/1</b>
COMUNE AMMINISTRATIVO	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	DATA RILIEVO <b>giugno 1996</b>
COMUNE CATASTALE	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	RILEVATORE <b>M. TOMAZZONI</b>
INDIRIZZO/LOCALITA'	<b>V. S. Pietro, 4</b>	



1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			13		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>	L'edificio è in testa ad una schiera ristrutturata per porzioni. Conserva elementi sporadici di interesse.				
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 – Manutenzione straordinaria		

# SCHEDA

NUMERO	<b>505</b>	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	<b>C5</b>	N° DI PARTICELLA EDILIZIA <b>124/1</b>
COMUNE AMMINISTRATIVO	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	DATA RILIEVO <b>giugno 1996</b>
COMUNE CATASTALE	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	RILEVATORE <b>M. TOMAZZONI</b>
INDIRIZZO/LOCALITA'	<b>V. S. Pietro, 4</b>	



1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			13		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>	L'edificio è in testa ad una schiera ristrutturata per porzioni. Conserva elementi sporadici di interesse.				
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 – Manutenzione straordinaria		

# SCHEDA

NUMERO	<b>505</b>	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	<b>C5</b>	N° DI PARTICELLA EDILIZIA <b>124/1</b>
COMUNE AMMINISTRATIVO	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	DATA RILIEVO <b>giugno 1996</b>
COMUNE CATASTALE	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	RILEVATORE <b>M. TOMAZZONI</b>
INDIRIZZO/LOCALITA'	<b>V. S. Pietro, 4</b>	



1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			13		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>	L'edificio è in testa ad una schiera ristrutturata per porzioni. Conserva elementi sporadici di interesse.				
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 – Manutenzione straordinaria		

# SCHEDA

NUMERO	<b>505</b>	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	<b>C5</b>	N° DI PARTICELLA EDILIZIA <b>124/1</b>
COMUNE AMMINISTRATIVO	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	DATA RILIEVO <b>giugno 1996</b>
COMUNE CATASTALE	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	RILEVATORE <b>M. TOMAZZONI</b>
INDIRIZZO/LOCALITA'	<b>V. S. Pietro, 4</b>	



1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		8
			6
			4
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		8
			6
			4
			0
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
<b>TOTALE</b>			13
5	<b>Degrado</b>		
		nullo	
		medio	
		elevato	
6	<b>Grado di utilizzo</b>		
		utilizzato	
		sottoutilizzato	
		in stato di abbandono	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		
		alta qualità	
		media qualità	
		bassa qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia
10	<b>Note</b>	L'edificio è in testa ad una schiera ristrutturata per porzioni. Conserva elementi sporadici di interesse.	
	<b>PROGETTO</b>		
11			
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 – Manutenzione straordinaria



# SCHEDA


NUMERO	<b>506</b>	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	<b>C5</b>	N° DI PARTICELLA EDILIZIA <b>1312</b>
COMUNE AMMINISTRATIVO	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	DATA RILIEVO <b>giugno 1996</b>
COMUNE CATASTALE	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	RILEVATORE <b>M. TOMAZZONI</b>
INDIRIZZO/LOCALITA'	<b>V. S. Pietro, 2</b>	



1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		8
			6
			4
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		8
			6
			4
			0
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
<b>TOTALE</b>			13
5	<b>Degrado</b>		
		nullo	
		medio	
		elevato	
6	<b>Grado di utilizzo</b>		
		utilizzato	
		sottoutilizzato	
		in stato di abbandono	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		
		alta qualità	
		media qualità	
		bassa qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia
10	<b>Note</b>	L'edificio è in una schiera ristrutturata per porzioni. Conserva elementi sporadici di interesse.	
	<b>PROGETTO</b>		
11			
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 – Manutenzione straordinaria

# SCHEDA

NUMERO	507	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 123
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 82	



1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo - falegnameria	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			13		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>	L'edificio è in una schiera ristrutturata per porzioni. Conserva elementi sporadici di interesse.				
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – ristrutturazione edilizia			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 – Manutenzione straordinaria		

# SCHEMA

NUMERO	508	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	124/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli		




# ANALISI

1	Tipologia funzionale			
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E
	edificio produttivo	B	malghe	F
	edificio speciale	C	rustico	G
	stalle	D		H
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8
			tra il 1860 e il 1939	6
			posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8
			media definizione	6
			bassa definizione	4
			nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2
			costruttivo	1
			complementari	0
			decorativi	2
	TOTAL			4
5	Degrado		nullo	
			medio	
			elevato	
6	Grado di utilizzo		utilizzato	
			sottoutilizzato	
			in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza		alta qualità	
			media qualità	
			bassa qualità	
8	Vincoli legislativi			
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente			
10	Note	Volumi costituiti da tettoie, fienili, legnaie, depositi in stato di semiabbandono, talvolta con seri problemi di staticità strutturale		
	PROGETTO			
11	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia	
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo		
		oggetto di vincolo		
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria	

# SCHEMA

NUMERO	509	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	121/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 80		




# ANALISI

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		4
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		
10	Note	Edificio ristrutturato senza alcuna preoccupazione di congruità storico/architettonica e quindi completamente avulso dalla realtà ambientale circostante	
	PROGETTO		
11	Categoria di intervento prevista	R3 – Ristrutturazione edilizia	
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	M2 – Manutenzione straordinaria	

# SCHEDA


NUMERO	510	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 122
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 76	



1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
			<b>TOTALE</b>	12		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>	La ristrutturazione ha cambiato completamente la decorazione e la distribuzione verticale esterna.				
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – ristrutturazione edilizia			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 – Manutenzione straordinaria		

# SCHEMA

NUMERO	511	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	121/1-119/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 78		



# ANALISI

1	Tipologia funzionale	edificio prevalentemente residenziale	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	baite	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input checked="" type="checkbox"/> H
		edificio produttivo		malghe	
		edificio speciale			
		stalle			
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860		8	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 4
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione		8	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 0
		media definizione			
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali		2	<input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
		costruttivo			
		complementari			
		decorativi			
		TOTALE		5	
5	Degrado	nullo			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		medio			
		elevato			
6	Grado di utilizzo	utilizzato			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		sottoutilizzato			
		in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza	alta qualità			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		media qualità			
		bassa qualità			
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	R4 – Demolizione con ricostruzione			
10	Note				
	PROGETTO				
11	Categoria di intervento prevista	R3 – Ristrutturazione edilizia			
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo			
		oggetto di vincolo			
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	M2 – Manutenzione straordinaria			

# ALLEGATO SCHEDA

scheda n. 511

NUMERO	<b>511</b>	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	<b>C5</b>	N° DI PARTICELLA EDILIZIA <b>121/1-119/1</b>
COMUNE AMMINISTRATIVO	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	DATA RILIEVO <b>giugno 1996</b>
COMUNE CATASTALE	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	RILEVATORE <b>M. TOMAZZONI</b>
INDIRIZZO/LOCALITA'	<b>V. Bertagnolli, 78</b>	



# SCHEDA

NUMERO	512	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 119/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 74	



1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	<b>TOTALE</b>		2   1   0
5	<b>Degrado</b>		2   1   0
			2   1   0
			2   1   0
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia
10	<b>Note</b>	Edificio con pianta a L di grandi dimensioni con marcapiani e decorazioni nel sottotetto. Il rifacimento delle decorazioni come della zoccolatura al piano terra, sono eccessivamente vistose.	
	<b>PROGETTO</b>		
11	<b>Categoria di intervento prevista</b>	R2 – Risanamento conservativo	
12	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M1 – Manutenzione ordinaria

# ALLEGATO SCHEDA


scheda n. 512

NUMERO	<b>512</b>	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	<b>C5</b>	N° DI PARTICELLA EDILIZIA <b>119/2</b>
COMUNE AMMINISTRATIVO	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	DATA RILIEVO <b>giugno 1996</b>
COMUNE CATASTALE	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	RILEVATORE <b>M. TOMAZZONI</b>
INDIRIZZO/LOCALITA'	<b>V. Bertagnolli, 74</b>	



# SCHEMA

NUMERO	513	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	1314
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 72		



# ANALISI

1	Tipologia funzionale	edificio prevalentemente residenziale	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	baite	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input checked="" type="checkbox"/> H
		edificio produttivo		malghe	
		edificio speciale			
		stalle			
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860		8	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 4
		tra il 1860 e il 1939			
3	Tipologia architettonica storica	posteriore al 1939			
		alta definizione		8	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 0
		media definizione			
		bassa definizione			
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	nessuna definizione			
		volumetrici originali	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 2	1	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 0 <input checked="" type="checkbox"/> 0
		costruttivo			
		complementari			
		decorativi			
				TOTALE	<input checked="" type="checkbox"/> 4
5	Degrado	nullo	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		medio			
		elevato			
6	Grado di utilizzo	utilizzato	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		sottoutilizzato			
		in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza	alta qualità	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		media qualità			
		bassa qualità			
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	R4 – Demolizione con ricostruzione			
10	Note				
	PROGETTO				
11	Categoria di intervento prevista	R3 – Ristrutturazione edilizia			
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo			
		oggetto di vincolo			
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	M2 – Manutenzione straordinaria			

# SCHEDA

NUMERO	513 A	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 117/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli	



# ANALISI

scheda n. 513A

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		8
			6
			4
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		8
			6
			4
			0
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
<b>TOTALE</b>			6
5	<b>Degrado</b>		
		nullo	
		medio	
		elevato	
6	<b>Grado di utilizzo</b>		
		utilizzato	
		sottoutilizzato	
		in stato di abbandono	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		
		alta qualità	
		media qualità	
		bassa qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia
10	<b>Note</b>		
	<b>PROGETTO</b>		
11			
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 – Manutenzione straordinaria

# SCHEDA


NUMERO	514	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 117/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli	



1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			16		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>					
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 – Risanamento conservativo			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo			
			oggetto di vincolo			
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M1 – Manutenzione ordinaria		

# SCHEMA

NUMERO	515	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	557/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 66		




# ANALISI

1	Tipologia funzionale	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E
		edificio produttivo	B	malghe	F
		edificio speciale	C		G
		stalle	D		H
2	Epoca di costruzione			anteriore al 1860	8
				tra il 1860 e il 1939	6
				posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica			alta definizione	8
				media definizione	6
				bassa definizione	4
				nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali			volumetrici originali	2
				costruttivo	1
				complementari	0
				decorativi	2
TOTALE					4
5	Degrado			nullo	
				medio	
				elevato	
6	Grado di utilizzo)			utilizzato	
				sottoutilizzato	
				in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza			alta qualità	
				media qualità	
				bassa qualità	
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente			R4 – Demolizione con ricostruzione	
10	Note				
	PROGETTO				
11					
	Categoria di intervento prevista			R3 – Ristrutturazione edilizia	
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo			
		oggetto di vincolo			
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza			M2 – Manutenzione straordinaria	

# SCHEDA


NUMERO	516	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 557/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 64	



1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			8		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>					
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo			
			oggetto di vincolo			
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M1 – Manutenzione ordinaria		

# SCHEDA


NUMERO	517	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 115
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 60	



1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
			<b>TOTALE</b>	18		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo			
10	<b>Note</b>	Edificio con paraste e lesene segnate in cemento, decorazioni sotto le finestre del primo piano, balaustra del terrazzo in colonnine in cemento.				
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 – Risanamento conservativo			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	R1 - Restauro			
		oggetto di vincolo	Balaustra			
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			R1 - Restauro		

# SCHEDA

NUMERO	518	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 554
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 62	



1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
			<b>TOTALE</b>	13		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo			
10	<b>Note</b>	Edificio tipo casa rurale posto su pendio, con livello seminterrato a volte a botte. Appare molto fatiscente con varie manomissioni incongrue.				
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 – Manutenzione straordinaria		

# ALLEGATO SCHEDA

scheda n. 518


NUMERO	<b>518</b>	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	<b>C5</b>	N° DI PARTICELLA EDILIZIA <b>554</b>
COMUNE AMMINISTRATIVO	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	DATA RILIEVO <b>giugno 1996</b>
COMUNE CATASTALE	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	RILEVATORE <b>M. TOMAZZONI</b>
INDIRIZZO/LOCALITA'	<b>V. Bertagnolli, 62</b>	





# SCHEDA


NUMERO	519	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 112
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 34	



1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	<b>TOTALE</b>		2 1 0
5	<b>Degrado</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
6	<b>Grado di utilizzo</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia
10	<b>Note</b>	Edificio tipo casa rurale posto su pendio, con granaio nel sottotetto (ora tamponato) e livello seminterrato a volte a botte.	
	<b>PROGETTO</b>		
11	<b>Categoria di intervento prevista</b>	R3 – Ristrutturazione edilizia	
12	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 – Manutenzione straordinaria

# SCHEDA

NUMERO	520	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 111
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 34	




# ANALISI

scheda n. 520

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	<b>TOTALE</b>		20
5	<b>Degrado</b>		nullo
			medio
			elevato
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo
10	<b>Note</b>	Edificio tipo casa rurale posto su pendio, con granaio nel sottotetto e balcone in legno, e livello seminterrato a volte a botte.	
	<b>PROGETTO</b>		
11			
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 – Risanamento conservativo
12			
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13			
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M1 – Manutenzione ordinaria

# SCHEDA

NUMERO	520 A	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 108
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli	



# ANALISI

scheda n. 520A

1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			13		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo			
10	<b>Note</b>	Edificio ristrutturato con manomissione del sottotetto e dei parapetti dei balconi.				
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M1 – Manutenzione ordinaria			

## ALLEGATO SCHEDA

NUMERO	<b>520 A</b>	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	<b>C5</b>	N° DI PARTICELLA EDILIZIA <b>108</b>
COMUNE AMMINISTRATIVO	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	DATA RILIEVO <b>giugno 1996</b>
COMUNE CATASTALE	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	RILEVATORE <b>M. TOMAZZONI</b>
INDIRIZZO/LOCALITA'	<b>V. Bertagnolli</b>	





## ALLEGATO SCHEDA


NUMERO	<b>520</b>	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	<b>C5</b>	N° DI PARTICELLA EDILIZIA <b>111</b>
COMUNE AMMINISTRATIVO	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	DATA RILIEVO <b>giugno 1996</b>
COMUNE CATASTALE	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	RILEVATORE <b>M. TOMAZZONI</b>
INDIRIZZO/LOCALITA'	<b>V. Bertagnolli, 34</b>	





## SCHEDA

NUMERO	520B	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 108
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 38	



# ANALISI

scheda n. 520 B

1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			13		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo			
10	<b>Note</b>	Edificio ristrutturato.				
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M1 – Manutenzione ordinaria			

# SCHEDA

NUMERO	521	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 104
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 40	




# ANALISI

scheda n. 521

1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			8		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>					
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizio			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo			
			oggetto di vincolo			
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 – Manutenzione straordinaria			

# SCHEDA

NUMERO	522	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 109/3
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli	



# ANALISI

scheda n. 522

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	<b>TOTALE</b>		13
5	<b>Degrado</b>		nullo
			medio
			elevato
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo
10	<b>Note</b>	Edificio tipo casa rurale, con granaio nel sottotetto (parzialmente tamponato), distribuzione verticale in legno e livello seminterrato a volte a botte.	
	<b>PROGETTO</b>		
11			
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 – Manutenzione straordinaria

# SCHEDA

NUMERO	523	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 109/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'		




# ANALISI

scheda n. 523

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	<b>TOTALE</b>		2   1   0
			2   1   0
			2   1   0
			2   1   0
	<b>TOTALE</b>		13
5	<b>Degrado</b>		nullo
			medio
			elevato
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo
10	<b>Note</b>	Edificio tipo casa rurale, parzialmente ristrutturato con modifica delle forature, granaio nel sottotetto, distribuzione verticale in legno e livello seminterrato a volte a botte.	
	<b>PROGETTO</b>		
11	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia
12	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 – Manutenzione straordinaria

# SCHEMA

NUMERO	524	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	820
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 28		



# ANALISI

1	Tipologia funzionale	edificio prevalentemente residenziale	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	baite	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H
		edificio produttivo		malghe	
		edificio speciale			
		stalle			
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860		8	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione		8	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 0
		media definizione			
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali		2	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
		costruttivo			
		complementari			
		decorativi			
		TOTALE		4	
5	Degrado	nullo			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		medio			
		elevato			
6	Grado di utilizzo	utilizzato			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		sottoutilizzato			
		in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza	alta qualità			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
		media qualità			
		bassa qualità			
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	R4 – Demolizione con ricostruzione			
10	Note				
	PROGETTO				
11	Categoria di intervento prevista	R3 – Ristrutturazione edilizia			
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo			
		oggetto di vincolo			
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	M2 – Manutenzione straordinaria			

# SCHEDA

NUMERO	525	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 116
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 30	



# ANALISI

scheda n. 525

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		8
			6
			4
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		8
			6
			4
			0
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
<b>TOTALE</b>			12
5	<b>Degrado</b>		
		nullo	
		medio	
		elevato	
6	<b>Grado di utilizzo</b>		
		utilizzato	
		sottoutilizzato	
		in stato di abbandono	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		
		alta qualità	
		media qualità	
		bassa qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia
10	<b>Note</b>		
	<b>PROGETTO</b>		
11			
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 – Manutenzione straordinaria

## ALLEGATO SCHEDA


NUMERO	<b>525</b>	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	<b>C5</b>	N° DI PARTICELLA EDILIZIA <b>116</b>
COMUNE AMMINISTRATIVO	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	DATA RILIEVO <b>giugno 1996</b>
COMUNE CATASTALE	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	RILEVATORE <b>M. TOMAZZONI</b>
INDIRIZZO/LOCALITA'	<b>V. Bertagnolli, 30</b>	





# SCHEMA

NUMERO	526	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	715
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 26		



# ANALISI

1	Tipologia funzionale	edificio prevalentemente residenziale	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	baite	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input checked="" type="checkbox"/> H
		edificio produttivo		malghe	
		edificio speciale			
		stalle			
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860		8	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 4
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione		8	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 0
		media definizione			
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali		2	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
		costruttivo			
		complementari			
		decorativi			
		TOTALE		4	
5	Degrado	nullo			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		medio			
		elevato			
6	Grado di utilizzo	utilizzato			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		sottoutilizzato			
		in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza	alta qualità			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		media qualità			
		bassa qualità			
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	R4 – Demolizione con ricostruzione			
10	Note				
	PROGETTO				
11	Categoria di intervento prevista	R3 – Ristrutturazione edilizia			
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo			
		oggetto di vincolo			
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	M2 – Manutenzione straordinaria			

# SCHEMA

NUMERO	527	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	565
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli		



# ANALISI

1	Tipologia funzionale	edificio prevalentemente residenziale	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	baite	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input checked="" type="checkbox"/> H
		edificio produttivo		malghe	
		edificio speciale			
		stalle			
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860		8	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 4
		tra il 1860 e il 1939			
3	Tipologia architettonica storica	posteriore al 1939			
		alta definizione		8	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 0
		media definizione			
		bassa definizione			
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	nessuna definizione			
		volumetrici originali		2	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
		costruttivo		1	
		complementari		0	
		decorativi			
				TOTALE	4
5	Degrado				<input type="checkbox"/> nullo <input type="checkbox"/> medio <input checked="" type="checkbox"/> elevato
6	Grado di utilizzo				<input type="checkbox"/> utilizzato <input type="checkbox"/> sottoutilizzato <input checked="" type="checkbox"/> in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza				<input type="checkbox"/> alta qualità <input type="checkbox"/> media qualità <input checked="" type="checkbox"/> bassa qualità
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	R4 – Demolizione con ricostruzione			
10	Note				
	PROGETTO				
11	Categoria di intervento prevista	R3 – Ristrutturazione edilizia			
		R5 - Demolizione			
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo			
		oggetto di vincolo			
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	M2 – Manutenzione straordinaria			

# SCHEMA

NUMERO	528	FOGLIO DI MAPPA
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 806
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli	



# ANALISI

1	Tipologia funzionale	edificio prevalentemente residenziale	<input checked="" type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	baite	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input checked="" type="checkbox"/> H
		edificio produttivo		malghe	
		edificio speciale			
		stalle			
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860		8	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 4
		tra il 1860 e il 1939			
		posteriore al 1939			
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione		8	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 0
		media definizione			
		bassa definizione			
		nessuna definizione			
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali		2	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
		costruttivo			
		complementari			
		decorativi			
		TOTALE		4	
5	Degrado	nullo			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		medio			
		elevato			
6	Grado di utilizzo	utilizzato			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		sottoutilizzato			
		in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza	alta qualità			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
		media qualità			
		bassa qualità			
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	R4 – Demolizione con ricostruzione			
10	Note				
	PROGETTO				
11	Categoria di intervento prevista	R3 – Ristrutturazione edilizia			
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo			
		oggetto di vincolo			
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	M2 – Manutenzione straordinaria			

## SCHEDA

NUMERO	529	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 589
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 40	



# ANALISI

scheda n. 529

1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C	rustico	G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			13		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>					
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo			
			oggetto di vincolo			
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M1 – Manutenzione ordinaria			

# SCHEDA

NUMERO	530	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 100
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 40/B	



# ANALISI

scheda n. 530

1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			12		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>					
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo			
			oggetto di vincolo			
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 – Manutenzione straordinaria			

# SCHEMA

NUMERO	531	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	1195
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli		



# ANALISI

1	Tipologia funzionale	edificio prevalentemente residenziale	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	baite	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H
		edificio produttivo		malghe	
		edificio speciale		rustico	
		stalle			
2	Epoca di costruzione			anteriore al 1860	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4
				tra il 1860 e il 1939	
				posteriore al 1939	
3	Tipologia architettonica storica			alta definizione	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 0
				media definizione	
				bassa definizione	
				nessuna definizione	
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali			volumetrici originali	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
				costruttivo	
				complementari	
				decorativi	
				TOTALE	
					4
5	Degrado			nullo	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
				medio	
				elevato	
6	Grado di utilizzo			utilizzato	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
				sottoutilizzato	
				in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza			alta qualità	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
				media qualità	
				bassa qualità	
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente			R4 – Demolizione con ricostruzione	
10	Note				
	PROGETTO				
11	Categoria di intervento prevista	R3 – Ristrutturazione edilizia			
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo			
		oggetto di vincolo			
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza			M2 – Manutenzione straordinaria	

# SCHEDA

NUMERO	532	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 560
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 20	



# ANALISI

scheda n. 532

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		8
			6
			4
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		8
			6
			4
			0
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
		<b>TOTALE</b>	2 1 0
5	<b>Degrado</b>		
		nullo	
		medio	
		elevato	
6	<b>Grado di utilizzo</b>		
		utilizzato	
		sottoutilizzato	
		in stato di abbandono	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		
		alta qualità	
		media qualità	
		bassa qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo
10	<b>Note</b>	Edificio ristrutturato con perdita degli elementi caratteristici della tipologia locale.	
	<b>PROGETTO</b>		
11			
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M1 – Manutenzione ordinaria

## SCHEDA

NUMERO	532 A	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 597
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 18	



# ANALISI

scheda n. 532A

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		8
			6
			4
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		8
			6
			4
			0
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
<b>TOTALE</b>			11
5	<b>Degrado</b>		
		nullo	
		medio	
		elevato	
6	<b>Grado di utilizzo</b>		
		utilizzato	
		sottoutilizzato	
		in stato di abbandono	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		
		alta qualità	
		media qualità	
		bassa qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo
10	<b>Note</b>	Volume ristrutturato con perdita degli elementi caratteristici della tipologia locale	
	<b>PROGETTO</b>		
11			
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M1 – Manutenzione ordinaria

## ALLEGATO SCHEDA

NUMERO	<b>532 A</b>	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	<b>C5</b>	N° DI PARTICELLA EDILIZIA <b>597</b>
COMUNE AMMINISTRATIVO	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	DATA RILIEVO <b>giugno 1996</b>
COMUNE CATASTALE	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	RILEVATORE <b>M. TOMAZZONI</b>
INDIRIZZO/LOCALITA'	<b>V. Bertagnolli, 18</b>	





# SCHEDA

NUMERO	533	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 82/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 16	




# ANALISI

scheda n. 533

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	<b>TOTALE</b>		<b>16</b>
5	<b>Degrado</b>		nullo
			medio
			elevato
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo
10	<b>Note</b>	Il sottotetto è in via di trasformazione con tamponatura delle aperture del granaio. La muratura interamente in pietra a vista.	
	<b>PROGETTO</b>		
11			
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 – Risanamento conservativo
12			
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	Mantenere l'attuale finitura raso sasso
		oggetto di vincolo	Muratura esterna
13			
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 – Manutenzione straordinaria

# SCHEDA

NUMERO	534	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 81
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnoli, 18	




# ANALISI

scheda n. 534

1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			12		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo			
10	<b>Note</b>					
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 – Manutenzione straordinaria			

# SCHEDA

NUMERO	535	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 80
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 14	




# ANALISI

scheda n. 535

1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			12		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo			
10	<b>Note</b>	Modificato nel volume e nelle caratteristiche tipologiche.				
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo			
			oggetto di vincolo			
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 – Manutenzione straordinaria			

# SCHEDA

NUMERO	536	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 79/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 12	




# ANALISI

scheda n. 536

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		8
			6
			4
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		8
			6
			4
			0
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
<b>TOTALE</b>			12
5	<b>Degrado</b>		
		nullo	
		medio	
		elevato	
6	<b>Grado di utilizzo</b>		
		utilizzato	
		sottoutilizzato	
		in stato di abbandono	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		
		alta qualità	
		media qualità	
		bassa qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo
10	<b>Note</b>	Modificato nel volume e nelle caratteristiche tipologiche.	
	<b>PROGETTO</b>		
11			
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 – Manutenzione straordinaria

# SCHEDA

NUMERO	537	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 78/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 10	




# ANALISI

scheda n. 537

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	<b>TOTALE</b>		2 1 0
5	<b>Degrado</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
6	<b>Grado di utilizzo</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia
10	<b>Note</b>		
	<b>PROGETTO</b>		
11			
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 – Manutenzione straordinaria

# SCHEDA

NUMERO	538	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 78/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 8/B	




# ANALISI

scheda n 538

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	rustico
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	<b>TOTALE</b>		2   1   0
5	<b>Degrado</b>		2   1   0
			2   1   0
			2   1   0
6	<b>Grado di utilizzo</b>		2   1   0
			2   1   0
			2   1   0
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		2   1   0
			2   1   0
			2   1   0
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo
10	<b>Note</b>	Edificio tipo casa rurale, con granaio nel sottotetto, distribuzione verticale ancora in parte in legno e livello terra a volte a botte.	
	<b>PROGETTO</b>		
11	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 – Risanamento conservativo
12	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 – Manutenzione straordinaria

# SCHEDA

NUMERO	539	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 77
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnoli, 8/B	




# ANALISI

scheda n. 539

1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			13		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>					
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo			
			oggetto di vincolo			
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M1 – Manutenzione ordinaria			

## SCHEDA

NUMERO	540	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 99
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 44	



1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			17		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>	Il fronte Sud sulla corte interna presenta segni di una ristrutturazione in discordanza formale con l'edificio originario.				
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 – Risanamento conservativo			
12			R3 – Ristrutturazione edilizia – Fronte Sud sulla corte interna			
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M1 – Manutenzione ordinaria			

# SCHEDA

NUMERO	540 A	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 99
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli	



# ANALISI

scheda n. 540A

1	<b>Tipologia funzionale</b>			
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E
	edificio produttivo	B	malghe	F
	edificio speciale	C	garage	G
	stalle	D		H
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8
			tra il 1860 e il 1939	6
			posteriore al 1939	4
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8
			media definizione	6
			bassa definizione	4
			nessuna definizione	0
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2
			costruttivo	1
			complementari	0
			decorativi	2
	<b>TOTALE</b>			4
5	<b>Degrado</b>		nullo	
			medio	
			elevato	
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato	
			sottoutilizzato	
			in stato di abbandono	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità	
			media qualità	
			bassa qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>			
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>			
10	<b>Note</b>			
	<b>PROGETTO</b>			
11				
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R5 - demolizione	
12				
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo	
			oggetto di vincolo	
13				
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 – Manutenzione straordinaria

# SCHEDA

NUMERO	541	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 556
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 46	



# ANALISI

scheda n 541

1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			11		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>					
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo			
			oggetto di vincolo			
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 – Manutenzione straordinaria			

## SCHEDA

NUMERO	542	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 105
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 50	



# ANALISI

scheda n. 542

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		8
			6
			4
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		8
			6
			4
			0
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
<b>TOTALE</b>			13
5	<b>Degrado</b>		
		nullo	
		medio	
		elevato	
6	<b>Grado di utilizzo</b>		
		utilizzato	
		sottoutilizzato	
		in stato di abbandono	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		
		alta qualità	
		media qualità	
		bassa qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia
10	<b>Note</b>		
	<b>PROGETTO</b>		
11			
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 – Manutenzione straordinaria

## SCHEDA

NUMERO	543	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 106
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 52	



# ANALISI

scheda n. 543

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		8
			6
			4
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		8
			6
			4
			0
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
	<b>TOTALE</b>		13
5	<b>Degrado</b>		
		nullo	
		medio	
		elevato	
6	<b>Grado di utilizzo</b>		
		utilizzato	
		sottoutilizzato	
		in stato di abbandono	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		
		alta qualità	
		media qualità	
		bassa qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia
10	<b>Note</b>		
	<b>PROGETTO</b>		
11			
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 – Manutenzione straordinaria

## SCHEDA

NUMERO	544	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 107
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 54	




# ANALISI

scheda n. 544

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		8
			6
			4
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		8
			6
			4
			0
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
<b>TOTALE</b>			13
5	<b>Degrado</b>		
		nullo	
		medio	
		elevato	
6	<b>Grado di utilizzo</b>		
		utilizzato	
		sottoutilizzato	
		in stato di abbandono	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		
		alta qualità	
		media qualità	
		bassa qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia
10	<b>Note</b>		
	<b>PROGETTO</b>		
11			
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 – Manutenzione straordinaria

## SCHEDA

NUMERO	545	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 110/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 56	



# ANALISI

scheda n. 545

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		8
			6
			4
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		8
			6
			4
			0
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
<b>TOTALE</b>			12
5	<b>Degrado</b>		
		nullo	
		medio	
		elevato	
6	<b>Grado di utilizzo</b>		
		utilizzato	
		sottoutilizzato	
		in stato di abbandono	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		
		alta qualità	
		media qualità	
		bassa qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia
10	<b>Note</b>		
	<b>PROGETTO</b>		
11			
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 – Manutenzione straordinaria