



COMUNE DI MEZZOLOMBARDO

COMUNITÀ ROTALIANA-KÖNIGSBERG



PIANO REGOLATORE GENERALE

SCHEMA DI RILEVAZIONE INSEDIAMENTI STORICI

VARIANTE NON SOSTANZIALE 2023 - ADOZIONE DEFINITIVA APRILE 2024




SCHEDA RELATIVA ALL'EDIFICIO O MANUFATTO CONTRASSEGNA DAL N.	401
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO
N. DI PARTICELLA EDIFICIALE	47 + 323

NUMERO DI SCHEDA
401


RILIEVO ORIGINARIO:	1996	RILEVATORE:	M. Tomazzoni
RICOGNIZIONE E AGGIORNAMENTO:	2023	RILEVATORE:	

INDIRIZZO
Via Dante Alighieri, 3

ESTRATTO MAPPA CATASTALE 1:1000 - ESTRATTO PRG VIGENTE (TAV. 7)



ESTRATTO PRG VIGENTE CON ERRORE



ESTRATTO PRG VARIANTE 2023

ANALISI

1	Tipologia funzionale	edificio prevalentemente residenziale	A	malghe	F
		edificio produttivo	B	magazzino	G
		edificio speciale	C	manufatto accessorio	H
		stalle	D	altro	I
		baite	E	non rilevabile	L
2	Epoca di costruzione			anteriore al 1860	8
				tra il 1860 e il 1939	6
				posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica			alta definizione	8
				media definizione	6
				bassa definizione	4
				nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2	1
			costruttivo	2	1
			complementari	2	1
			decorativi	2	1
TOTALE					16
5	Degrado	nullo			
		medio			X
		elevato			
6	Grado di utilizzo	utilizzato			
		sottoutilizzato			X
		in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza	alta qualità			
		media qualità			
		bassa qualità			X
8 Vincoli legislativi					
9	Categoria intervento prevista dal piano precedente:	D ristrutturazione edilizia			
10	Note	Sul prospetto principale (via Dante) è presente un portale in pietra a conci regolari. Sul lato Nord è stato realizzato un volume successivo in adiacenza in discordanza formale con l'edificio originario.			

PROGETTO (PRG VIGENTE)

11	Categoria di intervento prevista	R2 - Risanamento conservativo
		R3 - Ristrutturazione edilizia - Volume nord
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo
		R1 - Restauro
		oggetto del vincolo
		Portale in pietra su via Dante
13	Vincoli di interesse culturale	Vincolo <u>diretto</u> decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
		Vincolo <u>indiretto</u> decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
14	Categoria di intervento per gli spazi di pertinenza	M1 - Manutenzione ordinaria
15	Eventuali fronti da tutelare e da riqualificare	

VARIANTE 2023 - ADOZIONE DEFINITIVA

16	La scheda 401 è aggiornata con l'estratto della cartografia del centro storico nelle due versioni: PRG vigente con errore materiale (cortile rappresentato come edificio) e PRG variante non sostanziale 2023 (cortile correttamente rappresentato come area pertinenziale).
----	--

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 1996



SCORCIO NORD EST

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 2023



SCORCIO NORD EST

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 2023



SCORCIO NORD EST



MURO DI CONTENIMENTO ORTO-CORTILE

SCHEMA


NUMERO	402	FOGLIO DI MAPPA
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 324
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Dante Alighieri, 1	



1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2 1 0		
			costruttivo	2 1 0		
			complementari	2 1 0		
			decorativi	2 1 0		
	TOTALE			19		
5	Degrado		nullo			
			medio			
			elevato			
6	Grado di utilizzo		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo			
10	Note	Edificio senza particolari emergenze, con cornici sui fori e angoli segnati da rilievi in cemento.				
	PROGETTO					
11	Categoria di intervento prevista		R2 – Risanamento conservativo			
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.			
		oggetto di vincolo				
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 – Manutenzione ordinaria			

SCHEMA

NUMERO	403	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	322/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Pozzo, 2 e V. Mazzini, 31÷35		



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A B C D	baite malghe	E F G H
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi	2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
			TOTALE	20
5	Degrado		nullo medio elevato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
8	Vincoli legislativi			
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo/ D ristrutturazione edilizia	
10	Note	L'edificio è caratterizzato da un fregio (medaglione?) posto al centro della facciata, e da un bow-window in muratura, sempre sulla facciata principale. E' questo il solo esempio conservatosi a Mezzolombardo. Portale in pietra con elementi d'imposta e chiave di volta lavorate. La porzione di edificio (ovest) prospiciente il cortile interno (p.f. 50), è stata oggetto di interventi recenti di ristrutturazione e non presenta episodi oggetto di vincoli particolari		
	PROGETTO			
11	Categoria di intervento prevista	R2 – Risanamento conservativo		
		R3 Ristrutturazione edilizia : porzione di edificio prospiciente il cortile interno		
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	R1 – Restauro.	
		oggetto di vincolo	Bow-window e portale in pietra su facciata principale	
		tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 – Manutenzione ordinaria	

SCHEMA

NUMERO	404	FOGLIO DI MAPPA
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 303
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Mazzini	



1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2 1 0		
			costruttivo	2 1 0		
			complementari	2 1 0		
			decorativi	2 1 0		
	TOTALE			16		
5	Degrado		nullo			
			medio			
			elevato			
6	Grado di utilizzo		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo			
10	Note	Edificio a pianta rettangolare con ampie forature al piano terreno adibite a negozi. La lunghezza lo rende leggermente sproporzionato, ma probabilmente è il risultato dell'unione di due particelle edilizie. Le forature ai piani superiori sono incorniciate con pietra.				
	PROGETTO					
11	Categoria di intervento prevista		R2 – Risanamento conservativo			
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.			
		oggetto di vincolo				
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 – Manutenzione ordinaria			

SCHEMA

NUMERO	405	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	304
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	AGOSTO 2008
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	UFFICIO
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Mazzini, 41÷43		



1	Tipologia funzionale			
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E
	edificio produttivo	B	malghe	F
	edificio speciale	C		G
	stalle	D		H
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8
			tra il 1860 e il 1939	6
			posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8
			media definizione	6
			bassa definizione	4
			nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2 1 0
			costruttivo	2 1 0
			complementari	2 1 0
			decorativi	2 1 0
	TOTALE			17
5	Degrado		nullo	
			medio	
			elevato	
6	Grado di utilizzo		utilizzato	
			sottoutilizzato	
			in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza		alta qualità	
			media qualità	
			bassa qualità	
8	Vincoli legislativi			
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente C.2 risanamento conservativo			
10	Note	Sulla facciata Est il foro per la vetrina al centro della facciata, e la porta posta a fianco, sono elementi incongrui che squilibrano l'insieme. Il fronte Ovest sul vicolo interno presentano segni di una ristrutturazione in discordanza formale con l'edificio originario. Le cornici alle finestre sono in pietra.		
	PROGETTO			
11	Categoria di intervento prevista		R2 – Risanamento conservativo	
			R3 – Ristrutturazione edilizia – Fronte Ovest e fronte Sud	
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 – Manutenzione ordinaria	

SCHEMA

NUMERO	405	FOGLIO DI MAPPA
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 304
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO AGOSTO 2008
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE UFFICIO
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Mazzini, 41÷43	



1	Tipologia funzionale			
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E
	edificio produttivo	B	malghe	F
	edificio speciale	C		G
	stalle	D		H
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8
			tra il 1860 e il 1939	6
			posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8
			media definizione	6
			bassa definizione	4
			nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2 1 0
			costruttivo	2 1 0
			complementari	2 1 0
			decorativi	2 1 0
	TOTALE			17
5	Degrado		nullo	
			medio	
			elevato	
6	Grado di utilizzo		utilizzato	
			sottoutilizzato	
			in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza		alta qualità	
			media qualità	
			bassa qualità	
8	Vincoli legislativi			
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente C.2 risanamento conservativo			
10	Note	Sulla facciata Est il foro per la vetrina al centro della facciata, e la porta posta a fianco, sono elementi incongrui che squilibrano l'insieme. Il fronte Ovest sul vicolo interno presentano segni di una ristrutturazione in discordanza formale con l'edificio originario. Le cornici alle finestre sono in pietra.		
	PROGETTO			
11	Categoria di intervento prevista		R2 – Risanamento conservativo	
			R3 – Ristrutturazione edilizia – Fronte Ovest e fronte Sud	
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo		
		oggetto di vincolo		
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza			M1 – Manutenzione ordinaria

SCHEDA

NUMERO	406	FOGLIO DI MAPPA
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 304
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Mazzini, 45-51	



1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2 1 0		
			costruttivo	2 1 0		
			complementari	2 1 0		
			decorativi	2 1 0		
	TOTALE			17		
5	Degrado		nullo			
			medio			
			elevato			
6	Grado di utilizzo		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo			
10	Note	I due portoni d'ingresso ad arco posti alle estremità dell'edificio e le cornici alle finestre sono in pietra. Al piano terra tre ampie vetrine per negozi al posto delle finestre.				
	PROGETTO					
11	Categoria di intervento prevista		R2 – Risanamento conservativo			
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.			
		oggetto di vincolo				
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 - Manutenzione ordinaria			

SCHEMA

NUMERO	407	FOGLIO DI MAPPA
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 306/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Mazzini, 53-63	



1	Tipologia funzionale			
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E
	edificio produttivo	B	malghe	F
	edificio speciale	C		G
	stalle	D		H
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi	2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
			TOTALE	16
5	Degrado		nullo medio elevato	□ □ □
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	□ □ □
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	□ □ □
8	Vincoli legislativi			
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	C.2 risanamento conservativo		
10	Note	Edificio ad un piano e mezzo leggermente squilibrato. Il portone d'ingresso ad arco e le cornici alle finestre sono in pietra. Le vetrine al piano terra sono di dimensioni disparate.		
	PROGETTO			
11	Categoria di intervento prevista	R2 – Risanamento conservativo con possibilità di innalzamento di mezzo piano		
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.	
		oggetto di vincolo		
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	M1 – Manutenzione ordinaria		

SCHEMA

NUMERO	408	FOGLIO DI MAPPA
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 307/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Mazzini 65÷73	



1	Tipologia funzionale			
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E
	edificio produttivo	B	malghe	F
	edificio speciale	C		G
	stalle	D		H
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8
			tra il 1860 e il 1939	6
			posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8
			media definizione	6
			bassa definizione	4
			nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2 1 0
			costruttivo	2 1 0
			complementari	2 1 0
			decorativi	2 1 0
	TOTALE			20
5	Degrado		nullo	
			medio	
			elevato	
6	Grado di utilizzo		utilizzato	
			sottoutilizzato	
			in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza		alta qualità	
			media qualità	
			bassa qualità	
8	Vincoli legislativi			
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente C.2 risanamento conservativo			
10	Note	Il portone d'ingresso ad arco e le cornici alle finestre sono in pietra. Due paraste tripartiscono la facciata. Le lesene agli angoli ed il marcapiano del sottotetto incorniciano gradevolmente la facciata. Il fronte Ovest sulla corte interna (lato Sud) presenta segni di una ristrutturazione in discordanza formale con l'edificio originario.		
	PROGETTO			
11	Categoria di intervento prevista		R2 – Risanamento conservativo	
			R3 – Ristrutturazione edilizia – Fronte Ovest sulla corte interna (lato Sud)	
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	R1 – Restauro.	
		oggetto di vincolo	Elementi decorativi della facciata principale	
		tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 – Manutenzione ordinaria	

ALLEGATO SCHEDA


scheda n. 408

NUMERO	408	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 307/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Mazzini 65÷73	



SCHEMA


NUMERO	409	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	309
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Mazzini 75÷85		



1	Tipologia funzionale			
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E
	edificio produttivo	B	malghe	F
	edificio speciale	C		G
	stalle	D		H
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi	2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
			TOTALE	17
5	Degrado		nullo medio elevato	■ ■ ■
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	■ ■ ■
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	■ ■ ■
8	Vincoli legislativi			
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo	
10	Note	Edificio ristrutturato per due terzi, con rifacimento dell'intonaco. Il portone d'ingresso ad arco e le cornici alle finestre sono in pietra. Al piano terra ampie aperture per uso commerciale. Il fronte Sud ed Ovest sulla corte interna presenta segni di una ristrutturazione in discordanza formale con l'edificio originario.		
	PROGETTO			
11	Categoria di intervento prevista	R2 – Risanamento conservativo R3 – Ristrutturazione edilizia – Fronte Sud ed Ovest sulla corte interna		
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.	
		oggetto di vincolo		
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	M1 – Manutenzione ordinaria		

SCHEMA


NUMERO	410	FOGLIO DI MAPPA
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 310
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Mazzini 87÷91	



1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2 1 0		
			costruttivo	2 1 0		
			complementari	2 1 0		
			decorativi	2 1 0		
	TOTALE			16		
5	Degrado		nullo	<input checked="" type="checkbox"/>		
			medio	<input type="checkbox"/>		
			elevato	<input type="checkbox"/>		
6	Grado di utilizzo		utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>		
			sottoutilizzato	<input type="checkbox"/>		
			in stato di abbandono	<input type="checkbox"/>		
7	Spazi di pertinenza		alta qualità	<input type="checkbox"/>		
			media qualità	<input type="checkbox"/>		
			bassa qualità	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo			
10	Note	La zoccolatura del piano terra è completamente rifatta e incongrua. Le cornici alle finestre sono in pietra. L'ultimo livello conserva alcune aperture a quadrifoglio.				
	PROGETTO					
11	Categoria di intervento prevista		R2 –Risanamento conservativo			
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.			
		oggetto di vincolo				
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 – Manutenzione ordinaria			

SCHEMA


NUMERO	411	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	311
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	P.zza S. Giovanni, 26		



1	Tipologia funzionale			
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E
	edificio produttivo	B	malghe	F
	edificio speciale	C		G
	stalle	D		H
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi	2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
			TOTALE	17
5	Degrado		nullo medio elevato	
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	
8	Vincoli legislativi			
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo	
10	Note	L'aggiunta dei balconi in cemento con ringhiere in ferro appare incongrua. Volumi aggiunti sul retro (corte interna) nonchè il fronte presenta segni di una ristrutturazione in discordanza formale con l'edificio originario.		
	PROGETTO			
11	Categoria di intervento prevista	R2 – Risanamento conservativo		
		R3 – Ristrutturazione edilizia – Fronte sul retro e il volume aggiunto sulla corte interna.		
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.	
		oggetto di vincolo		
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	M1 – Manutenzione ordinaria		

SCHEMA

NUMERO	412	FOGLIO DI MAPPA
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 311
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	P.zza S. Giovanni 23÷25	



1	Tipologia funzionale			
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E
	edificio produttivo	B	malghe	F
	edificio speciale	C		G
	stalle	D		H
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi	2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
			TOTALE	17
5	Degrado		nullo medio elevato	
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	
8	Vincoli legislativi			
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	C.2 risanamento conservativo		
10	Note	L'edificio ha probabilmente subito una variazione della pendenza del tetto. Conserva il portone d'ingresso ad arco (parzialmente tamponato) e le cornici alle finestre in pietra. Volumi aggiunti sul retro (corte interna) nonché il fronte presenta segni di una ristrutturazione in discordanza formale con l'edificio originario.		
	PROGETTO			
11	Categoria di intervento prevista	R2 – Risanamento conservativo		
		R3 – Ristrutturazione edilizia – Fronte sul retro e il volume aggiunto sulla corte interna		
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.	
		oggetto di vincolo		
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	M1 – Manutenzione ordinaria		

SCHEMA

NUMERO	413	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	313
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	P.zza S. Giovanni, 21-22		



1	Tipologia funzionale			
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E
	edificio produttivo	B	malghe	F
	edificio speciale	C		G
	stalle	D		H
2	Epoca di costruzione			
			anteriore al 1860	8
			tra il 1860 e il 1939	6
			posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica			
			alta definizione	8
			media definizione	6
			bassa definizione	4
			nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali			
			volumetrici originali	2 1 0
			costruttivo	2 1 0
			complementari	2 1 0
			decorativi	2 1 0
			TOTALE	17
5	Degrado			
			nullo	
			medio	
			elevato	
6	Grado di utilizzo			
			utilizzato	
			sottoutilizzato	
			in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza			
			alta qualità	
			media qualità	
			bassa qualità	
8	Vincoli legislativi			
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	C.2 risanamento conservativo		
10	Note	Il caratteristico passaggio al piano terra per accedere alla corte interna è rifatto e risulta incongruo.		
	PROGETTO			
11	Categoria di intervento prevista	R2 – Risanamento conservativo		
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.	
		oggetto di vincolo		
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	M2 – Manutenzione straordinaria		

SCHEDA

NUMERO	414	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 312/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'		



ANALISI

scheda n. 414

1	Tipologia funzionale			
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E
	edificio produttivo	B	malghe	F
	edificio speciale	C		G
	stalle	D		H
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8
			tra il 1860 e il 1939	6
			posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8
			media definizione	6
			bassa definizione	4
			nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2
			costruttivo	1
			complementari	0
			decorativi	2
			TOTALE	21
5	Degrado		nullo	
			medio	
			elevato	
6	Grado di utilizzo		utilizzato	
			sottoutilizzato	
			in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza		alta qualità	
			media qualità	
			bassa qualità	
8	Vincoli legislativi Edificio vincolato ai sensi del D.L. 29/10/99 n. 490.			
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.1 restauro	
10	Note	Edificio a pianta quadrata segnato dai marcapiani. Il portoni d'ingresso e le cornici alle finestre sono in pietra, all'ultimo livello le aperture sono ovali. E' di notevole interesse l'accesso al giardino adiacente, con pilastri in pietra sormontati da sfere.		
	PROGETTO			
11	Categoria di intervento prevista:	R1 - Restauro	Aperture in falda ammesse: abbaini: nessuno. finestre : nessuna.	
12	Vincoli particolari:			
	tipo di vincolo	-		
	oggetto di vincolo	-		
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:	R1 - Restauro	Note	

ALLEGATO SCHEDA


scheda n. 414

NUMERO	414	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 312/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'		



SCHEDA

NUMERO	416	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 312/3
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	P.zza S. Giovanni, 17	



ANALISI

scheda n. 416

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	All'edificio principale è addossata una tettoia da ritenere superfetazione non pertinente con il contesto.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			R5 - Demolizione
			oggetto di vincolo
			Tettoia in aderenza ad est
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEMA

NUMERO	417	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	118
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	P.zza S. Giovanni, 16		



ANALISI

1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C	garage	G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	TOTALE			4		
5	Degrado		nullo			
			medio			
			elevato			
6	Grado di utilizzo		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		R4 – Demolizione con ricostruzione			
10	Note					
	PROGETTO					
11						
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia			
12						
	Vincoli particolari	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13						
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria			

SCHEDA

NUMERO	418	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 118
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	P.zza S. Giovanni, 16	




ANALISI

scheda n. 418

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 9
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note		
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEMA

NUMERO	419 A	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	313
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	P.zza S. Giovanni		




ANALISI

1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C	garage	G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	TOTALE			4		
5	Degrado		nullo			
			medio			
			elevato			
6	Grado di utilizzo		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		R4 – Demolizione con ricostruzione			
10	Note					
	PROGETTO					
11						
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia			
12						
	Vincoli particolari	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13						
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria			

SCHEDA

NUMERO	420	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 307
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	P.zza S. Giovanni	




ANALISI

scheda n. 420

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	Edificio con recenti interventi di ristrutturazione	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		

SCHEDA

NUMERO	421	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 309
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Mazzini	



ANALISI

scheda n. 421

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		17
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo
10	Note		
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R2 – Risanamento conservativo
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		R1 - Restauro

ALLEGATO SCHEDA


scheda n. 421

NUMERO	421	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 309
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Mazzini	



SCHEDA

NUMERO	422	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 314
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Pozzo 14-20-22	



ANALISI

scheda n. 422

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		20
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	Il fronte Sud sul piano sottotetto presenta segni di una ristrutturazione in discordanza formale con l'edificio originario.	
	PROGETTO		
11			R2 – Risanamento conservativo
			R3 – Ristrutturazione edilizia – Fronte Sud sul piano sottotetto
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		R1 - Restauro

SCHEDA

NUMERO	423	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 306/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Pozzo	



ANALISI

scheda n. 423

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 16
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo – D ristrutturazione edilizia
10	Note	Il fronte Est e Nord sulla corte interna presenta segni di una ristrutturazione in discordanza formale con l'edificio originario.	
	PROGETTO		
11			R2 – Risanamento conservativo
			R3 – Ristrutturazione edilizia – Fronte Est e Nord sulla corte interna
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	423 A	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 307/4
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Pozzo	



ANALISI

scheda n. 423A

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note		
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13			M2 – Manutenzione straordinaria
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		R1 – Pavimentazione in acciottolato

SCHEDA

NUMERO	423 B	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 306/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Pozzo	



ANALISI

scheda n. 423B

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note		
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13			M2 – Manutenzione straordinaria
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		R1 – Restauro pavimentazione in acciottolato

SCHEDA

NUMERO	424	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 306/3
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Pozzo	



ANALISI

scheda n. 424

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	E' presente sul fronte ovest della piccola corte interna una tettoia con copertura in legno, delimitata su tre lati dai muri perimetrali di altri fabbricati prospicienti la corte stessa.	
	PROGETTO		
11	Categoria di intervento prevista	R3 – Ristrutturazione edilizia	
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13			M2 – Manutenzione straordinaria
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		R1 – Restauro pavimentazione in acciottolato

SCHEDA

NUMERO	424 A	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 318
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Pozzo	




ANALISI

scheda n. 424A

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo – D ristrutturazione edilizia
10	Note		
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEMA

NUMERO	425	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	315/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Pozzo, 13		



ANALISI

1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C	garage	G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	TOTALE			4		
5	Degrado		nullo			
			medio			
			elevato			
6	Grado di utilizzo		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		R4 – Demolizione con ricostruzione			
10	Note					
	PROGETTO					
11						
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia			
12						
	Vincoli particolari	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13						
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria			

SCHEDA

NUMERO	426	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 320
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Pozzo, 12	



ANALISI

scheda n. 426

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note		
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEMA

NUMERO	427	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	567
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Pozzo, 10		



ANALISI

1	Tipologia funzionale	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E
		edificio produttivo	B	malghe	F
		edificio speciale	C		G
		stalle	D		H
2	Epoca di costruzione	anteriore al 1860		8	
		tra il 1860 e il 1939		6	
		posteriore al 1939		4	
3	Tipologia architettonica storica	alta definizione		8	
		media definizione		6	
		bassa definizione		4	
		nessuna definizione		0	
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali	volumetrici originali	2	1	0
		costruttivo	2	1	0
		complementari	2	1	0
		decorativi	2	1	0
TOTALE			4		
5	Degrado	nullo			
		medio			
		elevato			
6	Grado di utilizzo	utilizzato			
		sottoutilizzato			
		in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza	alta qualità			
		media qualità			
		bassa qualità			
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	R4 – Demolizione con ricostruzione			
10	Note				
	PROGETTO				
11					
	Categoria di intervento prevista	R3 – Ristrutturazione edilizia			
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo			
		oggetto di vincolo			
13					
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	M2 – Manutenzione straordinaria			

SCHEDA

NUMERO	428	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 316
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Pozzo, 16	



ANALISI

scheda n. 428

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo
10	Note	Edificio da risanare composto di elementi disparati. E' di interesse in particolare la strutturazione del livello sottotetto.	
	PROGETTO		
11	Categoria di intervento prevista		R2 – Risanamento conservativo
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	429	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 319/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Pozzo	




ANALISI

scheda n. 429

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	deposito
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note		
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 – Manutenzione ordinaria
			R1 - Restauro

SCHEDA

NUMERO	430	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 856
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Pozzo, 6A	



ANALISI

scheda n. 430

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		16
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo
10	Note		
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R2 – Risanamento conservativo
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		R1 - Restauro

ALLEGATO SCHEDA

scheda n. 430

NUMERO	430	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 856
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Pozzo, 6A	



SCHEDA

NUMERO	431	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 321
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Pozzo, 4	



ANALISI

scheda n. 431

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		F sostituzione edilizia
10	Note	Edificio interamente ristrutturato con perdita delle caratteristiche di interesse storico-architettoniche. Rimane il retro con pietra a vista su cui è addossato.	
	PROGETTO		
11	Categoria di intervento prevista	R3 – Ristrutturazione edilizia	
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

ALLEGATO SCHEDA


scheda n. 431

NUMERO	431	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 321
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Pozzo, 4	



SCHEMA

NUMERO	432	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	73/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	P.zza L. Dal Piaz		




ANALISI

scheda n. 432

1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C	deposito	G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2 1 0		
			costruttivo	2 1 0		
			complementari	2 1 0		
			decorativi	2 1 0		
	TOTALE			8		
5	Degrado		nullo			
			medio			
			elevato			
6	Grado di utilizzo		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		R4 – Demolizione con ricostruzione			
10	Note					
	PROGETTO					
11						
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia			
12						
	Vincoli particolari	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13						
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria			

SCHEMA

NUMERO	433	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	73/4
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	P.zza L. Dal Piaz		




ANALISI

1	Tipologia funzionale	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E
		edificio produttivo	B	malghe	F
		edificio speciale	C		G
		stalle	D		H
2	Epoca di costruzione			anteriore al 1860	8
				tra il 1860 e il 1939	6
				posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica			alta definizione	8
				media definizione	6
				bassa definizione	4
				nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali			volumetrici originali	2
				costruttivo	1
				complementari	0
				decorativi	0
TOTALE					4
5	Degrado			nullo	
				medio	
				elevato	
6	Grado di utilizzo			utilizzato	
				sottoutilizzato	
				in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza			alta qualità	
				media qualità	
				bassa qualità	
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente			R4 – Demolizione con ricostruzione	
10	Note				
	PROGETTO				
11					
	Categoria di intervento prevista			R3 – Ristrutturazione edilizia	
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo			
		oggetto di vincolo			
13					
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza			M2 – Manutenzione straordinaria	

SCHEDA

NUMERO	435	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 72
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	P.zza L. Dal Piaz, 4-6	




ANALISI

scheda n. 435

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo
10	Note	Senza particolari emergenze, conserva volume e portale in pietra al piano terra.	
	PROGETTO		
11	Categoria di intervento prevista		R2 – Risanamento conservativo
12	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	436	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 74/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli 1A	



ANALISI

scheda n. 436

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	Ristrutturato con modificazione delle aperture e delle finestre.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

ALLEGATO SCHEDA


scheda n. 436

NUMERO	436	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 74/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli 1A	



SCHEDA

NUMERO	437	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 74/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Bertagnolli, 3	



ANALISI

scheda n. 437

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note		
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	437 A	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 74/6
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnoli	



ANALISI

scheda n. 437A

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	L'edificio è compreso in una schiera irregolare nella quale sono stati effettuati interventi occasionali di ristrutturazione con aggiunte o rifacimenti non sempre congrui.	
	PROGETTO		
11	Categoria di intervento prevista	R3 – Ristrutturazione edilizia	
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	438	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 76/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 5	




ANALISI

scheda n. 438

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	L'edificio è compreso in una schiera irregolare nella quale sono stati effettuati interventi occasionali di ristrutturazione con aggiunte o rifacimenti non sempre congrui.	
	PROGETTO		
11	Categoria di intervento prevista	R3 – Ristrutturazione edilizia	
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	439	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	1106
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	P.zza L. Dal Piaz, 8		




ANALISI

1	Tipologia funzionale	edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A	baite malghe	E
			B		F
			C		G
			D		H
2	Epoca di costruzione			anteriore al 1860	8
				tra il 1860 e il 1939	6
				posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica			alta definizione	8
				media definizione	6
				bassa definizione	4
				nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali			volumetrici originali	2
				costruttivo	1
				complementari	0
				decorativi	2
				TOTALE	4
5	Degrado			nullo	1
				medio	1
				elevato	1
6	Grado di utilizzo			utilizzato	1
				sottoutilizzato	1
				in stato di abbandono	1
7	Spazi di pertinenza			alta qualità	1
				media qualità	1
				bassa qualità	1
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente			R4 – Demolizione con ricostruzione	
10	Note	Edificio nuovo privo di valenza storico-architettonica.			
	PROGETTO				
11	Categoria di intervento prevista			R3 – Ristrutturazione edilizia	
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo			
		oggetto di vincolo			
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza			M2 – Manutenzione straordinaria	

SCHEDA

NUMERO	440	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 91
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 7	




ANALISI

scheda n. 440

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		20
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo
10	Note	L'edificio è chiuso all'interno di una corte. Conserva sulla facciata posteriore una bifora con colonnina e capitello. Sormontata da una mezzaluna. In basso un ampio portale a volta ora murato.	
	PROGETTO		
11	Categoria di intervento prevista	R2 – Risanamento conservativo	
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	Restauro conservativo
		oggetto di vincolo	Bifora mezzaluna sulle facciate
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	M2 – Manutenzione straordinaria	

SCHEDA

NUMERO	441	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 90
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Bertagnolli, 9	




ANALISI

scheda n. 441

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	Edificio ristrutturato con distribuzione verticalalae rifatta in ferro e cemento.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	442	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 86
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 11	




ANALISI

scheda n. 442

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note		
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	443	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 87
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnoli	



ANALISI

scheda n. 443

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	Edificio a pianta irregolare fra due strade, parzialmente ristrutturato, con terrazzo con balaustra in pilastrini di cemento	
	PROGETTO		
11	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12	Vincoli particolari		
		tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

ALLEGATO SCHEDA


scheda n. 443

NUMERO	443	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 87
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli	



SCHEDA

NUMERO	444	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 84
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 15	




ANALISI

scheda n. 444

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo
10	Note		
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R2 – Risanamento conservativo
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 – Manutenzione ordinaria

SCHEDA

NUMERO	445	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 83
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 17	




ANALISI

scheda n. 445

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	Ristrutturato con rifacimento di infissi e balconi, ed aggiunta di superfetazioni.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	445	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 83
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 17	




ANALISI

scheda n. 445

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	Ristrutturato con rifacimento di infissi e balconi, ed aggiunta di superfetazioni.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	445	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 83
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 17	




ANALISI

scheda n. 445

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	Ristrutturato con rifacimento di infissi e balconi, ed aggiunta di superfetazioni.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	445	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 83
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 17	



ANALISI

scheda n. 445

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	Ristrutturato con rifacimento di infissi e balconi, ed aggiunta di superfetazioni.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	445	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 83
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 17	



ANALISI

scheda n. 445

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 8
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	Ristrutturato con rifacimento di infissi e balconi, ed aggiunta di superfetazioni.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	445	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 83
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 17	




ANALISI

scheda n. 445

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	Ristrutturato con rifacimento di infissi e balconi, ed aggiunta di superfetazioni.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	445	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 83
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 17	




ANALISI

scheda n. 445

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	Ristrutturato con rifacimento di infissi e balconi, ed aggiunta di superfetazioni.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	445	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 83
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 17	




ANALISI

scheda n. 445

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	Ristrutturato con rifacimento di infissi e balconi, ed aggiunta di superfetazioni.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	445	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 83
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 17	




ANALISI

scheda n. 445

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	Ristrutturato con rifacimento di infissi e balconi, ed aggiunta di superfetazioni.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	445	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 83
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 17	




ANALISI

scheda n. 445

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	Ristrutturato con rifacimento di infissi e balconi, ed aggiunta di superfetazioni.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	445	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 83
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 17	



ANALISI

scheda n. 445

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	Ristrutturato con rifacimento di infissi e balconi, ed aggiunta di superfetazioni.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	445	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 83
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 17	




ANALISI

scheda n. 445

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	Ristrutturato con rifacimento di infissi e balconi, ed aggiunta di superfetazioni.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	445	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 83
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 17	




ANALISI

scheda n. 445

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	Ristrutturato con rifacimento di infissi e balconi, ed aggiunta di superfetazioni.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	445	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 83
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 17	




ANALISI

scheda n. 445

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 8
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	Ristrutturato con rifacimento di infissi e balconi, ed aggiunta di superfetazioni.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	445	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 83
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 17	




ANALISI

scheda n. 445

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	Ristrutturato con rifacimento di infissi e balconi, ed aggiunta di superfetazioni.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	446	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 85/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 19	




ANALISI

scheda n. 446

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo
10	Note	Trasformati la distribuzione verticale e le forature.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R2 – Risanamento conservativo
12			
	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	447	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 85/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 21	




ANALISI

scheda n. 447

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo
10	Note	Interamente ristrutturato con trasformati la distribuzione verticale, i balconi e le forature.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	448	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 93
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via Bertagnolli, 23-25	




ANALISI

scheda n. 448

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo
10	Note	Volume ricavato probabilmente da un edificio a stalla e fienile. Interamente ristrutturato con trasformati la distribuzione verticale, i balconi e le forature.	
	PROGETTO		
11	Categoria di intervento prevista	R3 – Ristrutturazione edilizia	
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 – Manutenzione ordinaria

SCHEDA

NUMERO	449	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 94/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 17	




ANALISI

scheda n. 449

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	Ad eccezione di un balconcino, l'edificio conserva la tipologia caratteristica del centro storico.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R2 – Risanamento conservativo
12			
	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	450	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 94/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnoli	




ANALISI

scheda n. 450

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note		
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	451	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 96
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 29	



ANALISI

scheda n. 451

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note		
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	452	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 97
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnoli, 31-33	



ANALISI

scheda n. 452

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	Edificio in corso di ristrutturazione.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	453	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 98/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 35	




ANALISI

scheda n. 453

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	L'ingresso con portone sormontato da corridoio arcato e decorato non rientra in tipologie riscontrate a Mezzolonbardo.	
	PROGETTO		
11	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12	Vincoli particolari		R2 – Risanamento conservativo
	oggetto di vincolo		Loggiato
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	454	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 98/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnolli, 37	




ANALISI

scheda n. 454

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note		
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	455	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 70/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnoli, 6	




ANALISI

scheda n. 455

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 13
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	L'edificio ha lesene agli angoli con finte pietre, una terrazza sul davanti con parapetto in colonnine in cemento. Alcune superfetazioni in materiali disparati.	
	PROGETTO		
11	Categoria di intervento prevista	R3 – Ristrutturazione edilizia	
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	R2 – Risanamento conservativo
		oggetto di vincolo	Terrazza e prospetto
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 – Manutenzione ordinaria

SCHEMA

NUMERO	456	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	70/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	AGOSTO 2008
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	UFFICIO
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnoli		




ANALISI

scheda n. 456

	Tipologia funzionale		
1	edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A B C D	baite malghe fienile
			E F G H
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939
			8 6 4
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione
			8 6 4 0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi
			2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
		TOTALE	20
5	Degrado		nullo medio elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	R4 – Demolizione con ricostruzione	
10	Note	Edificio stalla e fienile, conserva intatta la tipologia tipo del suo genere, con tamponatura in legno del sottotetto che al colmo è aperto, e muratura in pietra a vista. Le modalità di ricostruzione devono rifarsi alla documentazione presente in Comune e precisamente alla documentazione fotografica del 17.08.2006 demolizione con ricostruzione – pratica edilizia n. 226/06 e nello specifico altezza analoga all'esistente, superficie di pianta invariata, con tipologia tradizionale, manto di copertura in c oppi di cotto.	
	PROGETTO		
11	Categoria di intervento prevista	R3 – Ristrutturazione edilizia	
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	R1 - Restauro	

SCHEMA

NUMERO	457	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	1169
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnoli		




ANALISI

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	fienile
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
	tra il 1860 e il 1939		8
	posteriore al 1939		6
3	Tipologia architettonica storica		8
	alta definizione		6
	media definizione		4
	bassa definizione		0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
	costruttivo		2
	complementari		1
	decorativi		0
TOTALE			4
5	Degrado	nullo	
		medio	
		elevato	
6	Grado di utilizzo	utilizzato	
		sottoutilizzato	
		in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza	alta qualità	
		media qualità	
		bassa qualità	
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	R4 – Demolizione con ricostruzione	
10	Note	Costruzione recente.	
	PROGETTO		
11	Categoria di intervento prevista	R3 – Ristrutturazione edilizia	
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	M1 – Manutenzione ordinaria	

SCHEDA

NUMERO	458	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 577
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnoli	




ANALISI

scheda n. 458

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	deposito, garage
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	Magazzino in legno senza pregio particolare.	
	PROGETTO		
11	Categoria di intervento prevista	R3 – Ristrutturazione edilizia	
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	459	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 578
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Bertagnoli	



ANALISI

scheda n. 459

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	garage
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		20
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo – D ristrutturazione edilizia
10	Note	Edificio tipo fienile e abitazione, con sottotetto aperto al colmo, muratura in pietra a vista, fori piccoli in basso.	
	PROGETTO		
11	Categoria di intervento prevista	R2 – Risanamento conservativo	
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 – Manutenzione straordinaria