


# SCHEDA

NUMERO	701	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 21-22
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 44	




# ANALISI

scheda n. 701

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	<b>TOTALE</b>		2 1 0
5	<b>Degrado</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
6	<b>Grado di utilizzo</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia
10	<b>Note</b>	Edificio ristrutturato con rifacimento intonaci e forature e perdita dei caratteri tipologici originari	
	<b>PROGETTO</b>		
11	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 - Ristrutturazione edilizia
12	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 - Manutenzione straordinaria

# SCHEDA

NUMERO	702	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 8
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. De Scari, 69	




# ANALISI

scheda n. 702

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	<b>TOTALE</b>		2   1   0
5	<b>Degrado</b>		2   1   0
			2   1   0
			2   1   0
6	<b>Grado di utilizzo</b>		2   1   0
			2   1   0
			2   1   0
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo
10	<b>Note</b>		
	<b>PROGETTO</b>		
11			
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 - Ristrutturazione edilizia
12			
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 - Manutenzione straordinaria

## SCHEDA

NUMERO	703	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 6-7
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 68 / 62 A	



# ANALISI

scheda n. 703

1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			12		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>					
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 - Ristrutturazione edilizia			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo			
			oggetto di vincolo			
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 - Manutenzione straordinaria			

## ALLEGATO SCHEDA


NUMERO	<b>703</b>	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	<b>C5</b>	N° DI PARTICELLA EDILIZIA <b>6-7</b>
COMUNE AMMINISTRATIVO	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	DATA RILIEVO <b>giugno 1996</b>
COMUNE CATASTALE	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	RILEVATORE <b>M. TOMAZZONI</b>
INDIRIZZO/LOCALITA'	<b>V. R. DE Scari, 68 / 62 A</b>	





# SCHEDA

NUMERO	704	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 5
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 63	




# ANALISI

scheda n. 704

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	<b>TOTALE</b>		2   1   0
5	<b>Degrado</b>		2   1   0
			2   1   0
			2   1   0
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia
10	<b>Note</b>		
	<b>PROGETTO</b>		
11			
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 - Ristrutturazione edilizia
12			
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 - Manutenzione straordinaria

# SCHEDA

NUMERO	705	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 11
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 60	




# ANALISI

scheda n. 705

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		8
			6
			4
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		8
			6
			4
			0
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
<b>TOTALE</b>			12
5	<b>Degrado</b>		
		nullo	
		medio	
		elevato	
6	<b>Grado di utilizzo</b>		
		utilizzato	
		sottoutilizzato	
		in stato di abbandono	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		
		alta qualità	
		media qualità	
		bassa qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia
10	<b>Note</b>	Edificio con distribuzione verticale originaria, con caratteri costruttivi eterogenei	
	<b>PROGETTO</b>		
11			
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 - Ristrutturazione edilizia
12			
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 - Manutenzione straordinaria

# SCHEDA

NUMERO	706 A	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 4/3-579-580-686
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 58	




# ANALISI

scheda n. 706 a

1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			17		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo			
10	<b>Note</b>					
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 - Risanamento conservativo			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo			
			oggetto di vincolo			
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 - Manutenzione straordinaria			

## SCHEDA

NUMERO	706 B	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 4/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari	




# ANALISI

scheda n. 706b

1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
			<b>TOTALE</b>	14		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia – F sostituzione edilizia			
10	<b>Note</b>	Edifici con volumi e forature modificate. I caratteri complementari risultano incongrui.				
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 - Ristrutturazione edilizia			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 - Manutenzione straordinaria		

# SCHEDA

NUMERO	707	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 4/4
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 59	




# ANALISI

scheda n. 707

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	<b>TOTALE</b>		2   1   0
			2   1   0
			2   1   0
			2   1   0
	<b>TOTALE</b>		16
5	<b>Degrado</b>		nullo
			medio
			elevato
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia
10	<b>Note</b>		
	<b>PROGETTO</b>		
11	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 - Risanamento conservativo
12	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 - Manutenzione straordinaria

# SCHEDA


NUMERO	708	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 12
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 57	



1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	<b>TOTALE</b>		2   1   0
5	<b>Degrado</b>		2   1   0
			2   1   0
			2   1   0
6	<b>Grado di utilizzo</b>		2   1   0
			2   1   0
			2   1   0
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia
10	<b>Note</b>	Inserito in una schiera, permangono le aperture al livello del sottotetto per l'accesso al granaio; ha subito alcuni interventi di ristrutturazione poco pertinenti.	
	<b>PROGETTO</b>		
11	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 - Ristrutturazione edilizia
12	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 - Manutenzione straordinaria

# SCHEDA

NUMERO	709	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 13-14
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 48	



# ANALISI

scheda n. 709

1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			17		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo			
10	<b>Note</b>	Edificio a schiera con aperture asimmetriche a apertura del granaio al primo piano				
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 - Risanamento conservativo			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 - Manutenzione straordinaria		

## SCHEDA


NUMERO	710	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 4/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 64	



1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			18		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo			
10	<b>Note</b>					
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 - Risanamento conservativo			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo	R1 - Restauro		
			oggetto di vincolo	Muratura in pietra a vista e accesso al primo piano		
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			R2 - Risanamento conservativo		

# SCHEDA

NUMERO	711	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 575/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 54	




# ANALISI

scheda n. 711

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	<b>TOTALE</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
	<b>TOTALE</b>		13
5	<b>Degrado</b>		nullo
			medio
			elevato
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo – D ristrutturazione edilizia
10	<b>Note</b>	I rifacimenti dell'intonaco e delle aperture hanno fatto perdere i caratteri costruttivi e complementari tipici.	
	<b>PROGETTO</b>		
11			
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 - Ristrutturazione edilizia
12			
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 - Manutenzione straordinaria

# SCHEMA

NUMERO	711 A	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	575/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 54		



# ANALISI

1	Tipologia funzionale	edificio prevalentemente residenziale	<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D	baite	<input type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> G <input type="checkbox"/> H
		edificio produttivo		malghe	
		edificio speciale		garage	
		stalle			
2	Epoca di costruzione			anteriore al 1860	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4
				tra il 1860 e il 1939	
				posteriore al 1939	
3	Tipologia architettonica storica			alta definizione	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 0
				media definizione	
				bassa definizione	
				nessuna definizione	
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali			volumetrici originali	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 0
				costruttivo	
				complementari	
				decorativi	
				TOTALE	
					4
5	Degrado			nullo	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
				medio	
				elevato	
6	Grado di utilizzo			utilizzato	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
				sottoutilizzato	
				in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza			alta qualità	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
				media qualità	
				bassa qualità	
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente			R4 - Demolizione con ricostruzione	
10	Note				
	PROGETTO				
11	Categoria di intervento prevista	R3 - Ristrutturazione edilizia			
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo			
		oggetto di vincolo			
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza			M2 - Manutenzione straordinaria	

# SCHEDA


NUMERO	712	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 16-17
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari	



1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			20		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo			
10	<b>Note</b>	Permane il caratteristico balcone del sottotetto. Incongruo il materiale con cui è rifatto il resto della distribuzione verticale, che comunque conserva le forme originali.				
	<b>PROGETTO</b>					
11	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 - Risanamento conservativo			
12	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 - Manutenzione straordinaria		

# SCHEDA

NUMERO	712	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 16-17
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari	



1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			20		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo			
10	<b>Note</b>	Permane il caratteristico balcone del sottotetto. Incongruo il materiale con cui è rifatto il resto della distribuzione verticale, che comunque conserva le forme originali.				
	<b>PROGETTO</b>					
11	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 - Risanamento conservativo			
12	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 - Manutenzione straordinaria		

# SCHEDA

NUMERO	712	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 16-17
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari	



1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			20		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo			
10	<b>Note</b>	Permane il caratteristico balcone del sottotetto. Incongruo il materiale con cui è rifatto il resto della distribuzione verticale, che comunque conserva le forme originali.				
	<b>PROGETTO</b>					
11	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 - Risanamento conservativo			
12	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 - Manutenzione straordinaria		

# SCHEDA

NUMERO	712	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 16-17
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari	



1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			20		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo			
10	<b>Note</b>	Permane il caratteristico balcone del sottotetto. Incongruo il materiale con cui è rifatto il resto della distribuzione verticale, che comunque conserva le forme originali.				
	<b>PROGETTO</b>					
11	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 - Risanamento conservativo			
12	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 - Manutenzione straordinaria		

# SCHEDA

NUMERO	712	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 16-17
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari	




1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			20		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo			
10	<b>Note</b>	Permane il caratteristico balcone del sottotetto. Incongruo il materiale con cui è rifatto il resto della distribuzione verticale, che comunque conserva le forme originali.				
	<b>PROGETTO</b>					
11	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 - Risanamento conservativo			
12	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 - Manutenzione straordinaria		



# SCHEDA

NUMERO	713	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 15
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 56	




# ANALISI

scheda n. 713

1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			13		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>	Un parziale tamponamento delle aperture del sottotetto con rifacimento della copertura e alcuni parziali interventi, modificano i caratteri complementari.				
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 – Ristrutturazione edilizia			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 - Manutenzione straordinaria		

# SCHEDA

NUMERO	714 A	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 525
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari	



# ANALISI

scheda n. 714a

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		8
			6
			4
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		8
			6
			4
			0
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		2   1   0
			2   1   0
			2   1   0
			2   1   0
	<b>TOTALE</b>		12
5	<b>Degrado</b>		
		nullo	
		medio	
		elevato	
6	<b>Grado di utilizzo</b>		
		utilizzato	
		sottoutilizzato	
		in stato di abbandono	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		
		alta qualità	
		media qualità	
		bassa qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia – F sostituzione edilizia
10	<b>Note</b>		
	<b>PROGETTO</b>		
11			
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 - Ristrutturazione edilizia
12			
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 - Manutenzione straordinaria

# ALLEGATO SCHEDA


NUMERO	714A	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 525
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari	





# SCHEDA

NUMERO	714 B	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 697
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari	




# ANALISI

scheda n. 714b

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		8
			6
			4
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		8
			6
			4
			0
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
<b>TOTALE</b>			7
5	<b>Degrado</b>		
		nullo	
		medio	
		elevato	
6	<b>Grado di utilizzo</b>		
		utilizzato	
		sottoutilizzato	
		in stato di abbandono	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		
		alta qualità	
		media qualità	
		bassa qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia
10	<b>Note</b>		
	<b>PROGETTO</b>		
11	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 - Ristrutturazione edilizia
12	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 - Manutenzione straordinaria

## SCHEDA

NUMERO	715	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 10
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 47	




# ANALISI

scheda n. 715

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	<b>TOTALE</b>		13
5	<b>Degrado</b>		nullo
			medio
			elevato
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo – D ristrutturazione edilizia F sostituzione edilizia
10	<b>Note</b>		
	<b>PROGETTO</b>		
11	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 - Ristrutturazione edilizia
12	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 - Manutenzione straordinaria

## SCHEDA


NUMERO	716	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 23
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 40	



1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	<b>TOTALE</b>		2   1   0 2   1   0 2   1   0 2   1   0
5	<b>Degrado</b>		nullo
			medio
			elevato
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo
10	<b>Note</b>	Caratteri complementari incongrui	
	<b>PROGETTO</b>		
11			
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 - Ristrutturazione edilizia
12			
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 - Manutenzione straordinaria

# SCHEDA


NUMERO	717	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 25
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 37	



1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			17		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>					
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 - Risanamento conservativo			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo			
			oggetto di vincolo			
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 - Manutenzione straordinaria			

# SCHEMA

NUMERO	717 A	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	24
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari		




# ANALISI

1	Tipologia funzionale	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E
		edificio produttivo	B	malghe	F
		edificio speciale	C	garage	G
		stalle	D		H
2	Epoca di costruzione			anteriore al 1860	8
				tra il 1860 e il 1939	6
				posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica			alta definizione	8
				media definizione	6
				bassa definizione	4
				nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali			volumetrici originali	2
				costruttivo	1
				complementari	0
				decorativi	2
TOTALE					4
5	Degrado			nullo	
				medio	
				elevato	
6	Grado di utilizzo			utilizzato	
				sottoutilizzato	
				in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza			alta qualità	
				media qualità	
				bassa qualità	
8	Vincoli legislativi				
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente			R4 - Demolizione con ricostruzione	
10	Note				
	PROGETTO				
11					
	Categoria di intervento prevista			R3 - Ristrutturazione edilizia	
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo			
		oggetto di vincolo			
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza			M2 - Manutenzione straordinaria	

# SCHEDA

NUMERO	718	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 31
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. De Scari, 37	




# ANALISI

scheda n. 718

1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			19		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo – D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>	Volume e caratteristiche sono tipologicamente conservative. Incongruo il materiale con sono rifatti i caratteri complementari				
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 - Risanamento conservativo			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 - Manutenzione straordinaria		

# SCHEDA

NUMERO	719	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 30
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari	



# ANALISI

scheda n. 719

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	<b>TOTALE</b>		2 1 0
5	<b>Degrado</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
6	<b>Grado di utilizzo</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia
10	<b>Note</b>	Incongruo il materiale con cui è rifatta la distribuzione verticale.	
	<b>PROGETTO</b>		
11			
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 - Risanamento conservativo
12			
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 - Manutenzione straordinaria

## ALLEGATO SCHEDA


NUMERO	<b>719</b>	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	<b>C5</b>	N° DI PARTICELLA EDILIZIA <b>30</b>
COMUNE AMMINISTRATIVO	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	DATA RILIEVO <b>giugno 1996</b>
COMUNE CATASTALE	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	RILEVATORE <b>M. TOMAZZONI</b>
INDIRIZZO/LOCALITA'	<b>V. R. DE Scari</b>	





## SCHEDA

NUMERO	720	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 28
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 37	



# ANALISI

scheda n. 720

1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			13		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>					
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 - Ristrutturazione edilizia			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo			
			oggetto di vincolo			
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 - Manutenzione straordinaria			

# SCHEDA

NUMERO	720 A	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 29
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari	



# ANALISI

scheda n. 720 a

1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C	magazzino	G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			4		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>					
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R5 - Demolizione			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo			
			oggetto di vincolo			
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 - Manutenzione straordinaria			

# SCHEDA

NUMERO	721 A	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 37
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari	



# ANALISI

scheda n. 721a

1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			18		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>					
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 - Risanamento conservativo			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo			
			oggetto di vincolo			
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 - Manutenzione straordinaria		

## ALLEGATO SCHEDA


NUMERO	<b>721 A</b>	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	<b>C5</b>	N° DI PARTICELLA EDILIZIA <b>37</b>
COMUNE AMMINISTRATIVO	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	DATA RILIEVO <b>giugno 1996</b>
COMUNE CATASTALE	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	RILEVATORE <b>M. TOMAZZONI</b>
INDIRIZZO/LOCALITA'	<b>V. R. DE Scari</b>	





# SCHEDA

NUMERO	721 B	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 38
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. De Scari, 34	



# ANALISI

scheda n. 721b

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	<b>TOTALE</b>		2 1 0
5	<b>Degrado</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
6	<b>Grado di utilizzo</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia
10	<b>Note</b>		
	<b>PROGETTO</b>		
11	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 - Ristrutturazione edilizia
12	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 - Manutenzione straordinaria

## SCHEDA

NUMERO	722	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 40
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 23	



1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			15		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		F sostituzione edilizia			
10	<b>Note</b>	Caratteri costruttivi e complementari in forme e materiali incongrui				
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 - Risanamento conservativo			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 - Manutenzione straordinaria		

# SCHEMA

NUMERO	722 A	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	41
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari		




# ANALISI

1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2	1	0
			costruttivo	2	1	0
			complementari	2	1	0
			decorativi	2	1	0
			TOTALE	6		
5	Degrado		nullo			
			medio			
			elevato			
6	Grado di utilizzo		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		R4 - Demolizione con ricostruzione			
10	Note					
	PROGETTO					
11	Categoria di intervento prevista		R3 – Ristrutturazione edilizia			
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 - Manutenzione straordinaria			

# SCHEDA

NUMERO	723	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 19/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 41	



# ANALISI

scheda n. 723

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	<b>TOTALE</b>		2 1 0
5	<b>Degrado</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
6	<b>Grado di utilizzo</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia
10	<b>Note</b>	Incongruo il materiale con cui è rifatta la distribuzione verticale e le forature. Un passaggio al piano terra a volta a botte collega la corte interna.	
	<b>PROGETTO</b>		
11	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 - Risanamento conservativo
12	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 - Manutenzione straordinaria

# SCHEDA

NUMERO	723 A	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 19/4
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari	




# ANALISI

scheda n. 723a

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	<b>TOTALE</b>		2 1 0
5	<b>Degrado</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
6	<b>Grado di utilizzo</b>		2 1 0
			2 1 0
			2 1 0
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia
10	<b>Note</b>		
	<b>PROGETTO</b>		
11			
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 - Risanamento conservativo
12			
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 - Manutenzione straordinaria

# SCHEDA


NUMERO	724	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 20
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 45	



1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			20		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo			
10	<b>Note</b>	Incongruo il materiale con cui è rifatta la distribuzione verticale in basso, mentre all'ultimo livello permane il tipico balcone del granaio in legno.				
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 - Risanamento conservativo			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo	R1 - Restauro		
			oggetto di vincolo	Balcone del granaio		
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 - Manutenzione straordinaria		

## SCHEDA


NUMERO	725	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 18
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 40	



1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			15		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>	Edificio parzialmente ristrutturato, in modo incongruo.				
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 - Risanamento conservativo			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 - Manutenzione straordinaria		

# SCHEDA

NUMERO	726	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 19/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. De Scari, 49	




# ANALISI

scheda n. 726

1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			17		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>	Caratteri complementari e costruttivi incongrui.				
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 - Risanamento conservativo			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 - Manutenzione straordinaria		

## SCHEDA

NUMERO	727	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 27
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 39	



# ANALISI

scheda n. 727

1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			12		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>					
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 - Ristrutturazione edilizia			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo			
			oggetto di vincolo			
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 - Manutenzione straordinaria			


## ALLEGATO SCHEDA

NUMERO	<b>727</b>	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	<b>C5</b>	N° DI PARTICELLA EDILIZIA <b>27</b>
COMUNE AMMINISTRATIVO	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	DATA RILIEVO <b>giugno 1996</b>
COMUNE CATASTALE	<b>MEZZOLOMBARDO</b>	RILEVATORE <b>M. TOMAZZONI</b>
INDIRIZZO/LOCALITA'	<b>V. R. DE Scari, 39</b>	



# SCHEDA

NUMERO	728	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 33
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 35	



# ANALISI

scheda n. 728

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	<b>TOTALE</b>		2   1   0 2   1   0 2   1   0 2   1   0
5	<b>Degrado</b>		nullo
			medio
			elevato
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo
10	<b>Note</b>		
	<b>PROGETTO</b>		
11			
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 - Risanamento conservativo
12			
	<b>Vincoli particolari</b>		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13			
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 - Manutenzione straordinaria

# SCHEDA


NUMERO	729	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 34
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 32	



1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	<b>TOTALE</b>		<b>16</b>
5	<b>Degrado</b>		nullo
			medio
			elevato
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo
10	<b>Note</b>	Edificio ristrutturato con reallineamento delle finestre e rifacimento dei balconi. Al piano terra passaggio alla corte interna con volta a botte.	
	<b>PROGETTO</b>		
11	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 - Risanamento conservativo
12	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 - Manutenzione straordinaria

# SCHEDA

NUMERO	730	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 36
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. De Scari, 31	




# ANALISI

scheda n. 730

1	<b>Tipologia funzionale</b>		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	<b>TOTALE</b>		13
5	<b>Degrado</b>		nullo
			medio
			elevato
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	<b>Vincoli legislativi</b>		
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo
10	<b>Note</b>	Alterazione del volume. Incongruo il materiale con cui è rifatta la distribuzione verticale.	
	<b>PROGETTO</b>		
11			
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R3 - Ristrutturazione edilizia
12			
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 - Manutenzione straordinaria

# SCHEDA


NUMERO	731	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 44
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Romedio De Scari, 30	



1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			19		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo			
10	<b>Note</b>	edificio rurale con permanenza del fienile nel sottotetto; presenza di elementi incongrui sui caratteri complementari.				
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 - Risanamento conservativo			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	R1 - Restauro			
		oggetto di vincolo	Tipologia del granaio all'ultimo livello			
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 - Manutenzione straordinaria		

# SCHEDA

NUMERO	731 A	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 43
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari	



# ANALISI

scheda n. 731a

1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle - fienile	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	<b>TOTALE</b>			20		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.2 risanamento conservativo			
10	<b>Note</b>	Benché fatiscente l'edificio conserva intatta la tipologia della casa rurale posta in pendio con granaio nel sottotetto tamponato col legno, piccole aperture e stalla al pianterreno.				
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 - Risanamento conservativo			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	R1 - Restauro			
		oggetto di vincolo	Facciate pietra a vista. Tamponamenti in legno del sottotetto			
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 - Manutenzione straordinaria		

## SCHEDA


NUMERO	732	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 45-46
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. De Scari, 28	



1	<b>Tipologia funzionale</b>					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
		<b>TOTALE</b>		15		
5	<b>Degrado</b>		nullo			
			medio			
			elevato			
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	<b>Vincoli legislativi</b>					
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		D ristrutturazione edilizia			
10	<b>Note</b>	Caratteri costruttivi e complementari incongrui. Modificata la conformazione del tetto con perdita di caratteri tipologici originari.				
	<b>PROGETTO</b>					
11						
	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 - Risanamento conservativo			
12						
	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13						
	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>			M2 - Manutenzione straordinaria		

# SCHEMA

NUMERO	733	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	47
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Romedio De Scari, 29		



1	<b>Tipologia funzionale</b>			
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E
	edificio produttivo	B	malghe	F
	edificio speciale	C		G
	stalle	D		H
2	<b>Epoca di costruzione</b>		anteriore al 1860	8
			tra il 1860 e il 1939	6
			posteriore al 1939	4
3	<b>Tipologia architettonica storica</b>		alta definizione	8
			media definizione	6
			bassa definizione	4
			nessuna definizione	0
4	<b>Permanenza dei caratteri formali tradizionali</b>		volumetrici originali	2 1 0
			costruttivo	2 1 0
			complementari	2 1 0
			decorativi	2 1 0
	<b>TOTALE</b>			19
5	<b>Degrado</b>		nullo	
			medio	
			elevato	
6	<b>Grado di utilizzo</b>		utilizzato	
			sottoutilizzato	
			in stato di abbandono	
7	<b>Spazi di pertinenza</b>		alta qualità	
			media qualità	
			bassa qualità	
8	<b>Vincoli legislativi</b>			
9	<b>Categoria di intervento prevista dal piano precedente</b>		C.1 restauro	
10	<b>Note</b>	edificio prospiciente la piazza con cornice delle aperture in pietra martellinata. Alcuni elementi successivi incongrui (terrazze laterali).		
	<b>PROGETTO</b>			
11	<b>Categoria di intervento prevista</b>		R2 - Risanamento conservativo	
12	<b>Vincoli particolari</b>	tipo di vincolo	R1 – Restauro.	
		oggetto di vincolo	Portale e cornici delle forature in pietra decorate	
		tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.	
13	<b>Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza</b>		M2 - Manutenzione straordinaria	