

SCHEMA


NUMERO	801	FOGLIO DI MAPPA
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 351
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Piazza delle Erbe, 2	



	Tipologia funzionale		
1	edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale - banca stalle	A B C D	baite malghe
			E F G H
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939
			8 6 4
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione
			8 6 4 0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi
			2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
		TOTALE	19
5	Degradò		nullo medio elevato
			████
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono
			███
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità
			███
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo
10	Note	Facciata scandita da finte colonne lineari. Al piano terra hanno subito variazioni le finestre. Di rilievo il portone principale di accesso, in pietra con chiave decorata, ed ai lati due decorazioni in pietra con specchiatura contenente leoni rampanti sormontati da uno stemma.	
	PROGETTO		
11	Categoria di intervento prevista	R2 - Risanamento conservativo	
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	R1 – Restauro.
		oggetto di vincolo	Facciata principale con paraste e portale in pietra
		tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	M2 - Manutenzione straordinaria	

SCHEMA


NUMERO	802	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	352
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. Romedio De Scari, 84-85		



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A B C D	baite malghe	E F G H
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi	2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
			TOTALE	19
5	Degrado		nullo medio elevato	
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	
8	Vincoli legislativi			
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		risanamento	
10	Note	Edificio con corte interna, con accesso a volte a botte. Balcone incongruo		
	PROGETTO			
11	Categoria di intervento prevista	R2 - Risanamento conservativo		
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	R1 – Restauro.	
		oggetto di vincolo	Portale in pietra, cornice del sottotetto	
		tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	M1 - Manutenzione ordinaria		

SCHEDA

NUMERO	803	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 352
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 83	




ANALISI

scheda n. 803

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo
10	Note	Edificio ristrutturato, faceva parte di un'unica unità edilizia. Rimane segnato il sottotetto da una cornice passante. Caratteri costruttivi e complementari incongrui.	
	PROGETTO		
11	Categoria di intervento prevista		R3 - Ristrutturazione edilizia
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 - Manutenzione ordinaria

SCHEDA

NUMERO	804	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 352
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari	




ANALISI

scheda n. 804

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		13
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo
10	Note	Edificio ristrutturato e modificato con tetto a due falde, aumento della volumetria e allineamento delle aperture.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 - Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			R1 - Restauro
			oggetto di vincolo
			Portale in pietra
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 - Manutenzione ordinaria

SCHEDA

NUMERO	805	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 352
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari	



ANALISI

scheda n. 805

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 15
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	Edificio ristrutturato con tetto a due falde e volume modificato, entrambi incongrui.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 - Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 - Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	806	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 354
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 82	



ANALISI

scheda n. 806

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo
10	Note		
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R2 - Risanamento conservativo
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 - Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	807	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 356
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 79-80-81	



ANALISI

scheda n. 807

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		20
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo
10	Note	Accesso alla corte interna attraverso una volta a botte. Rimane il complicato sistema di distribuzione verticale esterno.	
	PROGETTO		
11			R2 - Risanamento conservativo
			R3 – Ristrutturazione edilizia – Fronte Sud sulla corte interna
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 - Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	807 A	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 355
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari	



ANALISI

scheda n. 807A

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		8 6 4
	anteriore al 1860		8
	tra il 1860 e il 1939		6
3	Tipologia architettonica storica		4
	posteriore al 1939		0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
	volumetrici originali		2
	costruttivo		1
	complementari		0
5			
	decorativi		
TOTALE			17
6	Grado di utilizzo		
	nullo		
	medio		
	elevato		
7	Spazi di pertinenza		
	utilizzato		
	sottoutilizzato		
	in stato di abbandono		
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note		Il sistema di distribuzione esterno è rifatto in materiali incongrui. Il fronte Sud sulla corte interna presenta segni di una ristrutturazione in discordanza formale con l'edificio originario.
PROGETTO			
11			
	Categoria di intervento prevista		R2 - Risanamento conservativo
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13			
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 - Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	808	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 357
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 78	



ANALISI

scheda n. 808

1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
			TOTALE	17		
5	Degrado		nullo			
			medio			
			elevato			
6	Grado di utilizzo		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia			
10	Note					
	PROGETTO					
11						
	Categoria di intervento prevista		R2 - Risanamento conservativo			
12						
	Vincoli particolari		tipo di vincolo			
			oggetto di vincolo			
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza			M2 - Manutenzione straordinaria		

SCHEDA

NUMERO	809	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 358
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 76B	



ANALISI

scheda n. 809

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note		
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 - Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 - Manutenzione straordinaria


ALLEGATO SCHEDA

NUMERO	809	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 358
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 76B	



SCHEDA

NUMERO	810	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 359
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Piazza delle Erbe 3-4-5-6	



ANALISI

scheda n. 810

1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A B C D	baite malghe	E F G H
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi	2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
			TOTALE	20
5	Degrado		nullo medio elevato	
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	
8	Vincoli legislativi	Edificio vincolato ai sensi del D.L. 29/10/99 n. 490.		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.1 restauro – C.2 risanamento conservativo D ristrutturazione edilizia – F sostituzione edilizia	
10	Note	Edificio prospiciente la piazza. Al piano terra le aperture sono state modificate ad eccezione del portone a volta con chiave decorata da mascherone. Sopra, fra il primo ed il secondo piano, Un dipinto ora illeggibile, contornato da tendaggi in stucco (?) e putti.		
	PROGETTO			
11	Categoria di intervento prevista:	R1 – Restauro	Aperture in falda ammesse: abbaini: max. n. 3 – largh. max. lorda m 2.50 – su falde interne finestre : max. n. 3 – largh. max. lorda m 0.90 – su falde interne	
12	Vincoli particolari:			
	tipo di vincolo	- R1 - Restauro		
	oggetto di vincolo	- Portale con volte a botte e stemma sovrapposto		
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza:	M1 – Manutenzione ordinaria	Note	


ALLEGATO SCHEDA

NUMERO	810	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 359
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Piazza delle Erbe 3-4-5-6	



SCHEDA

NUMERO	811	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 359
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Piazza delle Erbe	



ANALISI

scheda n. 811

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note		
	PROGETTO		
11	Categoria di intervento prevista		
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		

SCHEMA


NUMERO	812	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	360/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Piazza delle Erbe		



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A B C D	baite malghe	E F G H
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi	2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
			TOTALE	20
5	Degrado		nullo medio elevato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8	Vincoli legislativi			
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo	
10	Note	Il fronte Ovest sulla corte interna presenta segni di una ristrutturazione in discordanza formale con l'edificio originario.		
	PROGETTO			
11	Categoria di intervento prevista	R2 - Risanamento conservativo		
		R3 - Ristrutturazione edilizia – Fronte Ovest sulla corte interna		
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	R1 – Restauro.	
		oggetto di vincolo	Portale in pietra	
		tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 - Manutenzione straordinaria	

SCHEDA

NUMERO	813	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 360/3
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Piazza delle Erbe	



ANALISI

scheda n. 813

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	Perdita dei caratteri complementari con della tipologia	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R2 - Risanamento conservativo
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 - Manutenzione ordinaria

SCHEDA

NUMERO	814	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 362
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 76	



ANALISI

scheda n. 814

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 13
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	Incongruo il materiale con cui sono rifatti i parapetti dei balconi. Risulta non conforme anche il tetto.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 - Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 - Manutenzione ordinaria

ALLEGATO SCHEDA

NUMERO	814	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 362
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 76	



SCHEDA

NUMERO	815	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 363
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 76 A	




ANALISI

scheda n. 815

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 10
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	Edificio su sedime originale, frutto di aggiunte volumetriche successive.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 - Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 - Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	816	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 365-366
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 73	




ANALISI

scheda n. 816

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 12
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	Il sedime originario dell'edificio era probabilmente un magazzino, cui in fasi successive sono stati aggiunti volumi incongrui.	
	PROGETTO		
11	Categoria di intervento prevista		R3 - Ristrutturazione edilizia
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 - Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	817	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 364/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 75	



ANALISI

scheda n. 817

1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	TOTALE			20		
5	Degrado		nullo			
			medio			
			elevato			
6	Grado di utilizzo		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo			
10	Note	Conserva parte della distribuzione verticale esterna originale, parte è rifatta. Il volume del sottotetto è modificato con tamponamenti vari.				
	PROGETTO					
11						
	Categoria di intervento prevista		R2 - Risanamento conservativo			
12						
	Vincoli particolari	tipo di vincolo	R2 - Risanamento conservativo			
		oggetto di vincolo	Distribuzione verticale e caratteri complementari in legno			
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza			M2 - Manutenzione straordinaria		

SCHEDA

NUMERO	818	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 364/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 74	




ANALISI

scheda n. 818

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo
10	Note	In origine granaio o magazzino, successive modifiche e integrazioni ne hanno snaturato la tipologia.	
	PROGETTO		
11	Categoria di intervento prevista		R3 - Ristrutturazione edilizia
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 - Manutenzione ordinaria

SCHEDA

NUMERO	819	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 367-368-369
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 72	



ANALISI

scheda n. 819

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo
10	Note	Edificio con permanenza di alcuni caratteri formali tradizionali. Sul retro, aggiunti alcuni volumi ad uso deposito a terrazzo.	
	PROGETTO		
11			R2 - Risanamento conservativo
			R3 - Ristrutturazione edilizia (volumi sul retro)
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 - Manutenzione ordinaria

SCHEDA

NUMERO	820	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 370
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 71	




ANALISI

scheda n. 820

1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	TOTALE			19		
5	Degrado		nullo			
			medio			
			elevato			
6	Grado di utilizzo		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo			
10	Note	Edificio parzialmente ristrutturato con modifica sulle forature				
	PROGETTO					
11						
	Categoria di intervento prevista		R2 - Risanamento conservativo			
12						
	Vincoli particolari		tipo di vincolo			
			oggetto di vincolo			
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza			M1 - Manutenzione ordinaria		

SCHEDA

NUMERO	821	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 371/1
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. R. DE Scari, 70	




ANALISI

scheda n. 821

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo
10	Note	La ristrutturazione ha fatto perdere i caratteri complementari e costruttivi originari.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 - Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 - Manutenzione ordinaria

SCHEDA

NUMERO	822	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 372
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. S. Anna, 11	



ANALISI

scheda n. 822

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 15
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	Successivi interventi hanno maturato la tipologia dell'edificio, in particolare i tamponamenti del sottotetto e le forature sulla facciata Sud ed Est	
	PROGETTO		
11			R2 - Risanamento conservativo
			R3 – Ristrutturazione edilizia – Fronte Sud ed Est sul vicolo interno.
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 - Manutenzione ordinaria

SCHEDA

NUMERO	823	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 373-383
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Scaletta 9-11-13	



ANALISI

scheda n. 823

1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C	deposito	G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	TOTALE			12		
5	Degrado		nullo			
			medio			
			elevato			
6	Grado di utilizzo		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo			
10	Note					
	PROGETTO					
11						
	Categoria di intervento prevista		R3 - Ristrutturazione edilizia			
12						
	Vincoli particolari	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 - Manutenzione ordinaria			

SCHEDA

NUMERO	824	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 374
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Scaletta, 5	




ANALISI

scheda n. 824

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		16
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia
10	Note	Il fronte Ovest sull cortile interno presenta segni di una ristrutturazione in discordanza formale con l'edificio originario.	
	PROGETTO		
11			R2 - Risanamento conservativo
			R3 – Ristrutturazione edilizia – Fronte Ovest sul cortile interno
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 - Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	825	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 371/2
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Scaletta, 15	



ANALISI

scheda n. 825

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo
10	Note		
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 - Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 - Manutenzione ordinaria

SCHEDA

NUMERO	826	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 376
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Scaletta, 3	



ANALISI

scheda n. 826

1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
			TOTALE	18		
5	Degrado		nullo			
			medio			
			elevato			
6	Grado di utilizzo		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia			
10	Note	Caratteri complementari con materiali incongrui. Il fronte Est sulla corte interna presenta segni di una ristrutturazione in discordanza formale con l'edificio originario.				
	PROGETTO					
11			R2 - Risanamento conservativo			
			R3 – Ristrutturazione edilizia – Fronte Est sulla corte interna			
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza			M2 - Manutenzione straordinaria		

SCHEDA

NUMERO	826	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 376
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Scaletta, 3	



ANALISI

scheda n. 826

1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
			TOTALE	18		
5	Degrado		nullo			
			medio			
			elevato			
6	Grado di utilizzo		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia			
10	Note	Caratteri complementari con materiali incongrui. Il fronte Est sulla corte interna presenta segni di una ristrutturazione in discordanza formale con l'edificio originario.				
	PROGETTO					
11			R2 - Risanamento conservativo			
			R3 – Ristrutturazione edilizia – Fronte Est sulla corte interna			
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza			M2 - Manutenzione straordinaria		

SCHEDA

NUMERO	826	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 376
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Scaletta, 3	



ANALISI

scheda n. 826

1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
			TOTALE	18		
5	Degrado		nullo			
			medio			
			elevato			
6	Grado di utilizzo		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia			
10	Note	Caratteri complementari con materiali incongrui. Il fronte Est sulla corte interna presenta segni di una ristrutturazione in discordanza formale con l'edificio originario.				
	PROGETTO					
11			R2 - Risanamento conservativo			
			R3 – Ristrutturazione edilizia – Fronte Est sulla corte interna			
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza			M2 - Manutenzione straordinaria		

SCHEDA

NUMERO	826	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 376
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Scaletta, 3	



ANALISI

scheda n. 826

1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	TOTALE			18		
5	Degrado		nullo			
			medio			
			elevato			
6	Grado di utilizzo		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia			
10	Note	Caratteri complementari con materiali incongrui. Il fronte Est sulla corte interna presenta segni di una ristrutturazione in discordanza formale con l'edificio originario.				
	PROGETTO					
11			R2 - Risanamento conservativo			
			R3 – Ristrutturazione edilizia – Fronte Est sulla corte interna			
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza			M2 - Manutenzione straordinaria		

SCHEDA

NUMERO	826	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 376
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Scaletta, 3	



ANALISI

scheda n. 826

1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	TOTALE			18		
5	Degrado		nullo			
			medio			
			elevato			
6	Grado di utilizzo		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia			
10	Note	Caratteri complementari con materiali incongrui. Il fronte Est sulla corte interna presenta segni di una ristrutturazione in discordanza formale con l'edificio originario.				
	PROGETTO					
11			R2 - Risanamento conservativo			
			R3 – Ristrutturazione edilizia – Fronte Est sulla corte interna			
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 - Manutenzione straordinaria			

SCHEDA

NUMERO	826	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 376
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Scaletta, 3	



ANALISI

scheda n. 826

1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	TOTALE			18		
5	Degrado		nullo			
			medio			
			elevato			
6	Grado di utilizzo		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		D ristrutturazione edilizia			
10	Note	Caratteri complementari con materiali incongrui. Il fronte Est sulla corte interna presenta segni di una ristrutturazione in discordanza formale con l'edificio originario.				
	PROGETTO					
11			R2 - Risanamento conservativo			
			R3 – Ristrutturazione edilizia – Fronte Est sulla corte interna			
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 - Manutenzione straordinaria			

SCHEMA

NUMERO	827	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	377
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Scaletta Via G. Garibaldi		



1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2 1 0		
			costruttivo	2 1 0		
			complementari	2 1 0		
			decorativi	2 1 0		
	TOTALE			17		
5	Degrado		nullo			
			medio			
			elevato			
6	Grado di utilizzo abitazione - negozi		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo			
10	Note	La parte interna del fronte Nord sulla corte interna presenta segni di una ristrutturazione in discordanza formale con l'edificio originario.				
	PROGETTO					
11	Categoria di intervento prevista		R2 – Risanamento conservativo R3 – Ristrutturazione edilizia – Fronte Nord sulla corte interna			
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.			
		oggetto di vincolo				
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 - Manutenzione ordinaria			

SCHEMA


NUMERO	828	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	379
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Piazza delle Erbe 13-14		



1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2 1 0		
			costruttivo	2 1 0		
			complementari	2 1 0		
			decorativi	2 1 0		
	TOTALE			18		
5	Degrado		nullo	<input type="checkbox"/>		
			medio	<input type="checkbox"/>		
			elevato	<input type="checkbox"/>		
6	Grado di utilizzo		utilizzato	<input type="checkbox"/>		
			sottoutilizzato	<input type="checkbox"/>		
			in stato di abbandono	<input type="checkbox"/>		
7	Spazi di pertinenza		alta qualità	<input type="checkbox"/>		
			media qualità	<input type="checkbox"/>		
			bassa qualità	<input type="checkbox"/>		
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo			
10	Note					
	PROGETTO					
11	Categoria di intervento prevista		R2 - Risanamento conservativo			
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.			
		oggetto di vincolo				
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 - Manutenzione ordinaria			

SCHEMA


NUMERO	829	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	380
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Piazza delle Erbe 11-12		



1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2 1 0		
			costruttivo	2 1 0		
			complementari	2 1 0		
			decorativi	2 1 0		
	TOTALE			19		
5	Degrado		nullo	<input checked="" type="checkbox"/>		
			medio	<input type="checkbox"/>		
			elevato	<input type="checkbox"/>		
6	Grado di utilizzo		utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>		
			sottoutilizzato	<input type="checkbox"/>		
			in stato di abbandono	<input type="checkbox"/>		
7	Spazi di pertinenza		alta qualità	<input type="checkbox"/>		
			media qualità	<input type="checkbox"/>		
			bassa qualità	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo			
10	Note					
	PROGETTO					
11	Categoria di intervento prevista		R2 - Risanamento conservativo			
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.			
		oggetto di vincolo				
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 - Manutenzione ordinaria			

SCHEMA


NUMERO	830	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	384
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Via G. Garibaldi 1-5-7 Vic. Scaletta		



1	Tipologia funzionale			
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E
	edificio produttivo	B	malghe	F
	edificio speciale	C		G
	stalle	D		H
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8
			tra il 1860 e il 1939	6
			posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8
			media definizione	6
			bassa definizione	4
			nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2 1 0
			costruttivo	2 1 0
			complementari	2 1 0
			decorativi	2 1 0
			TOTALE	20
5	Degrado		nullo	
			medio	
			elevato	
6	Grado di utilizzo		utilizzato	
			sottoutilizzato	
			in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza		alta qualità	
			media qualità	
			bassa qualità	
8	Vincoli legislativi			
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo – D ristrutturazione edilizia	
10	Note	Edificio tipo palazzo, con le aperture al piano terra rifatte a vetrina per esercizi commerciali.		
	PROGETTO			
11	Categoria di intervento prevista	R2 - Risanamento conservativo		
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	R1 – Restauro.	
		oggetto di vincolo	Portale al piano terra	
		tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	M1 - Manutenzione ordinaria		

SCHEMA


NUMERO	831	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	389
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. G. Garibaldi, 9		



1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2 1 0		
			costruttivo	2 1 0		
			complementari	2 1 0		
			decorativi	2 1 0		
	TOTALE			18		
5	Degrado		nullo	<input checked="" type="checkbox"/>		
			medio	<input type="checkbox"/>		
			elevato	<input type="checkbox"/>		
6	Grado di utilizzo		utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>		
			sottoutilizzato	<input type="checkbox"/>		
			in stato di abbandono	<input type="checkbox"/>		
7	Spazi di pertinenza		alta qualità	<input type="checkbox"/>		
			media qualità	<input type="checkbox"/>		
			bassa qualità	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo			
10	Note	Caratteri complementari parzialmente snaturati dall'uso di materiali incongrui.				
	PROGETTO					
11	Categoria di intervento prevista		R2 - Risanamento conservativo			
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.			
		oggetto di vincolo				
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 - Manutenzione ordinaria			

SCHEDA

NUMERO	832	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 390
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	Vic. Scaletta 9 A, 6	




ANALISI

scheda n 832

1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2 1 0		
			costruttivo	2 1 0		
			complementari	2 1 0		
			decorativi	2 1 0		
	TOTALE			17		
5	Degrado		nullo			
			medio			
			elevato			
6	Grado di utilizzo		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo			
10	Note	Caratteri complementari snaturati dall'uso di materiali incongrui.				
	PROGETTO					
11						
	Categoria di intervento prevista		R2 - Risanamento conservativo			
12						
	Vincoli particolari	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 - Manutenzione ordinaria			

SCHEDA

NUMERO	833	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 392
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. S. Anna, 7	




ANALISI

scheda n. 833

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo – D ristrutturazione edilizia
10	Note	Edificio su sedime originale, frutto di diverse aggiunte volumetriche e superfetazioni.	
	PROGETTO		
11	Categoria di intervento prevista		R3 - Ristrutturazione edilizia
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 - Manutenzione straordinaria

SCHEMA


NUMERO	834	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	392
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. G. Garibaldi 11-13-15		



1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C		G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2 1 0		
			costruttivo	2 1 0		
			complementari	2 1 0		
			decorativi	2 1 0		
	TOTALE			19		
5	Degrado		nullo	<input checked="" type="checkbox"/>		
			medio	<input type="checkbox"/>		
			elevato	<input type="checkbox"/>		
6	Grado di utilizzo		utilizzato	<input checked="" type="checkbox"/>		
			sottoutilizzato	<input type="checkbox"/>		
			in stato di abbandono	<input type="checkbox"/>		
7	Spazi di pertinenza		alta qualità	<input type="checkbox"/>		
			media qualità	<input type="checkbox"/>		
			bassa qualità	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo			
10	Note					
	PROGETTO					
11	Categoria di intervento prevista		R2 - Risanamento conservativo			
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.			
		oggetto di vincolo				
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 - Manutenzione ordinaria			

SCHEMA


NUMERO	835	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	392
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. G. Garibaldi 21-23-25		



1	Tipologia funzionale			
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E
	edificio produttivo	B	malghe	F
	edificio speciale	C		G
	stalle	D		H
2	Epoca di costruzione			
			anteriore al 1860	8
			tra il 1860 e il 1939	6
			posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica			
			alta definizione	8
			media definizione	6
			bassa definizione	4
			nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali			
			volumetrici originali	2 1 0
			costruttivo	2 1 0
			complementari	2 1 0
			decorativi	2 1 0
			TOTALE	20
5	Degrado			
			nullo	
			medio	
			elevato	
6	Grado di utilizzo			
			utilizzato	
			sottoutilizzato	
			in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza			
			alta qualità	
			media qualità	
			bassa qualità	
8	Vincoli legislativi			
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente	C.2 risanamento conservativo		
10	Note	Portale in pietra, finto bugnato agli angoli. Il fronte ovest sulla corte interna presenta i segni di una pesante ristrutturazione in discordanza formale e distributiva con l'edificio originario.		
	PROGETTO			
11	Categoria di intervento prevista	R2 - Risanamento conservativo		
12		tipo di vincolo	R1 – Restauro. Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.	
	Vincoli particolari	oggetto di vincolo	Accessi al piano terra con mostre in pietra	
		tipo di vincolo	R3 – Ristrutturazione edilizia	
		oggetto di vincolo	Fronte ovest sulla corte interna	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	M2 - Manutenzione straordinaria		

SCHEDA

NUMERO	836	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 394
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. S. Anna, 5	




ANALISI

scheda n. 836

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 15
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo
10	Note	Il fronte Est sulla corte interna presenta segni di una ristrutturazione in discordanza formale con l'edificio originario.	
	PROGETTO		
11			R2 - Risanamento conservativo
			R3 – Ristrutturazione edilizia – Fronte Est sulla corte interna
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 - Manutenzione straordinaria

SCHEDA

NUMERO	836 A	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	394
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. S. Anna		



ANALISI

1	Tipologia funzionale					
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E		
	edificio produttivo	B	malghe	F		
	edificio speciale	C	magazzino	G		
	stalle	D		H		
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8		
			tra il 1860 e il 1939	6		
			posteriore al 1939	4		
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8		
			media definizione	6		
			bassa definizione	4		
			nessuna definizione	0		
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2		
			costruttivo	1		
			complementari	0		
			decorativi	2		
	TOTALE			4		
5	Degrado		nullo			
			medio			
			elevato			
6	Grado di utilizzo		utilizzato			
			sottoutilizzato			
			in stato di abbandono			
7	Spazi di pertinenza		alta qualità			
			media qualità			
			bassa qualità			
8	Vincoli legislativi					
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		R4 - Demolizione con ricostruzione			
10	Note					
	PROGETTO					
11						
	Categoria di intervento prevista		R3 - Ristrutturazione edilizia			
12						
	Vincoli particolari	tipo di vincolo				
		oggetto di vincolo				
13						
	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 - Manutenzione straordinaria			


ALLEGATO SCHEDA

NUMERO	836 A	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 394
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. S. Anna	



SCHEDA

NUMERO	837	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 396
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. S. Anna, 3D-3C V. G. Garibaldi 27	



ANALISI

scheda n. 837

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo
10	Note	Edificio risanato, con la sostituzione della distribuzione verticale esterna e l'aggiunta di abbaino.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 - Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari		tipo di vincolo
			oggetto di vincolo
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M2 - Manutenzione straordinaria


ALLEGATO SCHEDA

NUMERO	837	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 396
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. S. Anna, 3D-3C V. G. Garibaldi 27	



SCHEMA


NUMERO	838	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	398
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. S. Anna, 3-3A-3B V. G. Garibaldi		



1	Tipologia funzionale			
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite	E
	edificio produttivo	B	malghe	F
	edificio speciale	C		G
	stalle	D		H
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860	8
			tra il 1860 e il 1939	6
			posteriore al 1939	4
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione	8
			media definizione	6
			bassa definizione	4
			nessuna definizione	0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali	2 1 0
			costruttivo	2 1 0
			complementari	2 1 0
			decorativi	2 1 0
	TOTALE			16
5	Degrado		nullo	
			medio	
			elevato	
6	Grado di utilizzo		utilizzato	
			sottoutilizzato	
			in stato di abbandono	
7	Spazi di pertinenza		alta qualità	
			media qualità	
			bassa qualità	
8	Vincoli legislativi			
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente C.2 risanamento conservativo			
10	Note	Di interesse il fronte su via Garibaldi, anche se l'unità edilizia è tagliata in modo inconsueto. Il retro è modificato con aggiunta di abbaino e sostituzione con materiale incongruo di elementi caratteristici.		
		Il fronte Ovest sulla strada (via S. Anna) presenta segni di una ristrutturazione in discordanza formale con l'edificio originario.		
	PROGETTO			
11	Categoria di intervento prevista		R2 - Risanamento conservativo	
			R3 - Ristrutturazione edilizia – Fronte strada (via S. Anna)	
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.	
		oggetto di vincolo		
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 - Manutenzione ordinaria	

SCHEMA


NUMERO	839	FOGLIO DI MAPPA	
COMPRESORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA	399
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO	giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE	M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. S. Anna 1 V. G. Garibaldi 33-35-37		



1	Tipologia funzionale edificio prevalentemente residenziale edificio produttivo edificio speciale stalle	A B C D	baite malghe	E F G H
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860 tra il 1860 e il 1939 posteriore al 1939	8 6 4
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione media definizione bassa definizione nessuna definizione	8 6 4 0
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali costruttivo complementari decorativi	2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
			TOTALE	19
5	Degrado		nullo medio elevato	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6	Grado di utilizzo		utilizzato sottoutilizzato in stato di abbandono	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7	Spazi di pertinenza		alta qualità media qualità bassa qualità	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
8	Vincoli legislativi			
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo	
10	Note	Edificio all'estremo di un isolato, con forature incorniciate in pietra e sostituzione di scale con materiali incongrui.		
	PROGETTO			
11	Categoria di intervento prevista	R2 - Risanamento conservativo R3 - Ristrutturazione edilizia – facciata Ovest.		
12	Vincoli particolari	tipo di vincolo	R1 – Restauro.	
		oggetto di vincolo	Portale in pietra	
		tipo di vincolo	Non è ammessa la sopraelevazione di cui all'art. 105 della L.P. 4 agosto 2015, n.15.	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza	M1 - Manutenzione ordinaria		

SCHEDA

NUMERO	840	FOGLIO DI MAPPA
COMPRENSORIO	C5	N° DI PARTICELLA EDILIZIA 532-533
COMUNE AMMINISTRATIVO	MEZZOLOMBARDO	DATA RILIEVO giugno 1996
COMUNE CATASTALE	MEZZOLOMBARDO	RILEVATORE M. TOMAZZONI
INDIRIZZO/LOCALITA'	V. S. Anna 8-9	



ANALISI

scheda n. 840

1	Tipologia funzionale		
	edificio prevalentemente residenziale	A	baite
	edificio produttivo	B	malghe
	edificio speciale	C	
	stalle	D	
2	Epoca di costruzione		anteriore al 1860
			tra il 1860 e il 1939
			posteriore al 1939
3	Tipologia architettonica storica		alta definizione
			media definizione
			bassa definizione
			nessuna definizione
4	Permanenza dei caratteri formali tradizionali		volumetrici originali
			costruttivo
			complementari
			decorativi
	TOTALE		2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 12
5	Degrado		nullo
			medio
			elevato
6	Grado di utilizzo		utilizzato
			sottoutilizzato
			in stato di abbandono
7	Spazi di pertinenza		alta qualità
			media qualità
			bassa qualità
8	Vincoli legislativi		
9	Categoria di intervento prevista dal piano precedente		C.2 risanamento conservativo
10	Note	Volume composto di due corpi, risultato di modificazioni successive. Tipologicamente non definibile.	
	PROGETTO		
11			
	Categoria di intervento prevista		R3 - Ristrutturazione edilizia
12			
	Vincoli particolari	tipo di vincolo	
		oggetto di vincolo	
13	Categoria di intervento prevista per gli spazi di pertinenza		M1 - Manutenzione ordinaria